Руководство по эксплуатации

Серия измерителей скорости и длины SL mini-W и SLR mini-W (ISO)



Issue 2b
18 June 2020

Proton Products Co. Ltd.
10 Aylesbury End
Beaconsfield
Buckinghamshire HP9 1LW
England

www.protonproducts.com

Оглавление

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (CE) 5
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (CSA) 6
ПЕРАМЕТРЫ И БЕЗОПАСНОСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРА 7
ВВЕДЕНИЕ 8
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ 8
СПЕЦИФИКАЦИЯ 9
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 9
ГАБАРИТЫ 11
ЧЕРТЕЖЫ С ОПИСАНИЕМ 12
TOP VIEW (СВЕРХУ) 13
FRONT VIEW (ФРОНТАЛЬНЫЙ) 13
REAR VIEW 13
UNDERSIDE VIEW (ВИД СНИЗУ) 13
ИНДИКАТОР LED INDICATORS 14
ДИСПЛЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЯ 14
ДОПЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 15
ДИСПЛЕЙ 16
ПИТАНИЕ 17
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (СОЕДИНЕНИЯ) 18
СТОЙКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ 18
ЗАЩИТА 19
ОХЛАЖДЕНИЕ 20
УСТАНОВКА НА МЕСТЕ 21
МЕРЫ БЕЗОПАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 22
ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКА ОПТИЧЕСКИХ ОКОН 24
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ 24
УСТАНОВКА НА МЕСТЕ 25
Расстояние до объекта и Рабочая зона 25
Стабилизация расстояние до объекта 26
Углы и регулировка положения 27
НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ 28
SL MINI – ИЗМЕРЕНИЯ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 28
SLR MINI – ИЗМЕРЕНИЯ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 29
Механический монтаж 29
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 30
Земля 30
Экранированные кабели 30
АКТИВАЦИЯ ЛАЗЕРА 31
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАСЛОНКИ ОКНА ЛАЗЕРА, ВХОДНОЙ СИГНАЛ НА ПОЛОЖЕНИЕ ЗАСЛОНКИ, ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ 32
Вход SHUT_EN input electrical 32
Выход SHUT_ST output electrical 33
ПИТАНИЕ 34
КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРЕНИЙ 36
ПРОГАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО) PCIS_SLMINI И ТРЕБОВАНИЕ К ПРОЦЕССОРУ (ПК) 36
УСТАНОВКА ПО PCIS_SLMINI SOFTWARE 37
СОЕДИНЕНИЯ И АКТИВАЦИЯ ПО 39
WIFI (ТОЛЬКО США) 40
ДОМАШНЯЯ (ГЛАВНАЯ) СТРАНИЦА МЕНЮ ПО PCIS_SLMINI 44

ГРАФИК ТРЕНДА 46
КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ (Context menu) 46
УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ ГРАФИКА 48
РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ КОНФИГУРАЦИЯ 51
Нормальный режим (Normal Operation Mode 54
Пакетный режим (Batch Operation Mode 55
Обнаружение объекта (Object Detection Mode 57
СТАНДАРТНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 57
CAN-BUS COMMUNICATIONS 58
Интерфейс CAN-bus interface 59
Индикатор CAN-bus LED indicator 59
Конфигурация CAN-bus configuration 59
ИНТЕРФЕЙС RS-232 COMMUNICATIONS 60
Интерфейс RS-232 interface 60
Конфигурация RS-232 Communications configuration 61
Печать RS-232 Printing 62

Протокол доступа к параметрам Proton standard RS232 parameter access protocol 65
Протокол доступа к параметрам Modbus parameter access protocol 66
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ETHERNET COMMUNICATIONS 70
Интерфейс Ethernet interface 71
Индикатор Ethernet LED indicator 72
Конфигурация Ethernet configuration 74
Input Parameter Write Disable 76
UDP Protocol 74
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 76
PROFIBUS COMMUNICATIONS 77
PROFIBUS interface 78
PROFIBUS LED indicator 78
PROFIBUS configuration 78
ETHERNET / IP OR PROFINET COMMUNICATIONS 78
EtherNet / IP or PROFINET interface 78
EtherNet / IP or PROFINET LED indicator 78
EtherNet / IP or PROFINET configuration 79
DEVICENET COMMUNICATIONS 82
DeviceNet interface 83
DeviceNet LED indicator 83
DeviceNet configuration 83
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ (STANDARD ELECTRICAL INTERFACES 84
ЛОГИЧЕСКИЕ ВХОДЫ (ЛВХ) LOGIC INPUTS 87
Logic inputs connection 3 (соединения логических входов) Е ВЫХОДЫ (ЛВЫХ) LOGIC OUTPUTS 90
Logic outputs configuration (конфигурация логических выходов) 91
Logic outputs electrical specification (электрические параметры ЛВЫХ) 92
Logic outputs configuration (конфигурация ЛВЫХ) 93
ИМПУЛЬСНЫЕ ВЫХОДЫ (ИВЫХ) PULSE OUTPUTS 94
Pulse outputs connection (соединения ИВЫХ)
Pulse outputs electrical specifications (электрические параметры ИВЫХ)
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ, ТНДИКАТОРЫ 100

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ (DATA LOGGING **104**
РАЗЪЕМ И КОНТАКТЫ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ (CONNECTOR PIN OUTS) **106**
ДОПОЛНИТЕЛЬНВЫЙ КОММУТАТОР PSU-BOB MINI **108**
CAN **108**
RS232 **109**
I-BUS **109**
РАЗЪЕМ RJ45 Ethernet **109**
ТЕРМИНАЛ ПОД ВИНТ (SCREW TERMINALS) **111**
КЛЮЧ ОТКЛЮЧЕНИЯ (KEY SWITCH) **112**
ГАБАРИТЫ, ЧЕРТЕЖИ **113**
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (INPUT PARAMETERS) **114**
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (OUTPUT PARAMETERS) **117**
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВЫСОКОТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОРОТКИХ ОТРЕЗКОВ **119**
Соединения с измерителями SL / SLR / SL mini / SLR mini **121**
Электрические характеристики Лвых (logic input) **123**
Конфигурация ПО измерителя **123**
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ БАРЬЕРОВ QS18 LASER EMITTERS И ДАТЧИКОВ QS186LE NPN SENSORS **124**
КОНТАКТЫ, ПРОДАЖИ, СЕРВИС **130**

DECLARATION OF CONFORMITY (CE)

This is to certify that the following equipment conforms to the requirements of CE including EMC to the heavy industrial standard Class A.

Equipment Covered

Product name	Description	Part number
SL mini 1220-W	Unidirectional non-contact speed and length gauge (stand-off distance: 120mm, depth-of field: 20mm)	00050MC005
SL mini 3060-W	Unidirectional non-contact speed and length gauge (stand-off distance: 300mm, depth-of field: 60mm)	00050MC006
SLR mini 1220-W	Bidirectional non-contact speed and length gauge (stand-off distance: 120mm, depth-of field: 20mm)	00050MC015
SLR mini 3060-W	Bidirectional non-contact speed and length gauge (stand-off distance: 300mm, depth-of field: 60mm)	00050MC016
PSU-BOB mini-ISO	Break out box for the 25 pin terminal strip on the gauge head combined with power supply	00050MC050
SiDi-CDi4	Touch screen display module	00049MC021

The manufacturer of the above named equipment is:

Proton Products International Limited
10 Aylesbury End
Beaconsfield
Bucks
HP9 1LW
ENGLAND

Proton Products is an ISO9001:2015 registered company.

The declaration is signed by:

Paul Sives ……

DECLARATION OF CONFORMITY (CSA)

This is to certify that the following equipment has been manufactured in compliance with the standards for Machine Safety and Workplace Electrical Safety according to the CSA (Canadian Standards Association).

Equipment Covered

Модель	Описание	Part number
SL mini 1220-W	Измерения скорости и длины в одном направлении (расстояние до объекта: 120mm, рабочая зона: 20mm)	00050MC005
SL mini 3060-W	Измерения скорости и длины в одном направлении (расстояние до объекта: 300mm, рабочая зона: 60mm)	00050MC006
SLR mini 1220-W	Измерения скорости и длины в обоих направлениях (расстояние до объекта: 120mm, рабочая зона: 20mm)	00050MC015
SLR mini 3060-W	Измерения скорости и длины в обоих направлениях (расстояние до объекта: 300mm, рабочая зона: 60mm)	00050MC016
PSU-BOB mini-ISO	Коммутатор и блок питания с разъемом 25 pin	00050MC050
SiDi-CDi4	Дисплей сенсорный	00049MC021

The manufacturer of the above named equipment is:

Proton Products International Limited

10 Aylesbury End

Beaconsfield

Bucks

HP9 1LW

ENGLAND

Proton Products is an ISO9001:2015 registered company.

The declaration is signed by:

Paul Sives ……

ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРА, БЕЗОПАСНОСТЬ



Измерители Proton Products SL mini-W и SLR mini-W излучают лазерные лучи следующих параметров (расстояние до объекта – расстояние от окна, т.е. линзы прибора излучения лучей, до их точки пересечения):

Параметр	Модель	Min	Typical	Max	Ед
Длина волны	All	650	658	670	nm
Диаметр луча	All			3	mm
Размер точки нв расстоянии от объекта	All			3	mm
Дивергенция	All			1.5	mrad
Мощность излучения общая	SL mini-W			40	mW
	SLR mini-W			80	mW
Мощность на луч (2 луча))	SL mini-W			20	mW
	SLR mini-W			40	mW
Плотность излучения на окне (normal operation – нормальный режим)	SL mini-W			280	mW/cm^2
	SLR mini-W			560	mW/cm^2
Плотность излучения (абсолютный максимум)	SL mini-W			560	mW/cm^2
	SLR mini-W			1120	mW/cm^2
Плотность излучения на расстоянии до объекта	SL mini-W			560	mW/cm^2
	SLR mini-W			1120	mW/cm^2
Nominal hazard zone (NHZ) distance (diffuse surface reflection)*	All	20 to 100			mm
Nominal hazard zone (NHZ) distance (specular / reflective surface reflection)	All	150			m

- Это расстояние зависит типа и качества поверхности.

This product complies with DHHS Rule 21 CFR chapter I subchapter J in effect at date of manufacture.
This item complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11.
Manufacturer: Proton Products International Ltd.
Address: 10 Aylesbury End Beaconsfield Buckinghamshire HP9 1LW England.

Manufacturer signature:

Paul Sives: ……

Proton Products is an ISO9001:2015 registered company.

Введение

Бесконтактные измерители скорости и длины серии мини с маркой W имеют более мощные линзы приема отраженных рассеянных лучей, что их делает более удобными для тонких, закругленных объектов.

Измерители серии SL mini-W измеряют скорость и длину в одном направлении.
Измерители SLR mini-W series измеряют в обоих направлениях, вычитая или добавляя длину в процессе измерения. Они пригодны там, где есть реверс или остановы с нулевой скоростью.

Измерители имеют много преимуществ по отношению к колесным системам измерений

- Измерения при больших скоростях и ускорениях
- Нет проскальзывания (физически, когда есть масса – есть проскальзывание)
- Класс точности выше
- Нет касания, нет ущерба продукту
- Надежность и MTBF

В стандартную комплектацию входят интерфейсы RS-232 и Ethernet, которые можно завести сразу на ЦПУ (PLCs). Дополнительно можно установить один из промышленных интерфейсов (PROFIBUS, EtherNet/IP или DeviceNET; заменяя Ethernet interface).

Стандартная спецификация - Цифровые программируемые входы служат для перезагрузки, сброса, включения принтера. Программируемые пользователем выходы служат для указангия статуса прибора и сигнала, что достигнута установленная длина

Принцип измерений

Измеритель скорости и длины в одном направлении SL mini W излучает на поверхность измеряемого объекта два луча под наклоном к друг другу, что создает на указанной поверхности очень точную и острую интерференционную картинку. Темные и светлые интерференционные полосы модулируют свет, рассеянный объектом с частотой, пропорциональной скорости данного объекта. Этот рассеянный свет улавливается фотодиодом и преобразуется в электрический сигнал, цифровые преобразования которого вычисляют частоту и соответственно скорость движения объекта. Длина объекта вычисляется, как интеграл скорости по времени движения.

Измеритель скорости и длины в обоих направлениях SLR mini series кроме указанного выше имеет высокочастотный модулятор на базе ячейки (high-frequency Bragg cell modulator), который освещает измеряемую поверхность и сканирует интерференционную картинку, что генерирует осциллирующий сигнал, даже когда объект неподвижен. Направление движения определяется по тому, что частота рассеянного сигнала выше или ниже частоты от неподвижного объекта.
d – Ширина интерференционной полоски, пропорциональна длине волны и функция от угла скрещивания лазерных лучей. Доплеровская частота f пропорциональна скорости, и обратно пропорциональна ширине полоски d. Длина есть интеграл скорости.
Depth of Field – рабочая зона, в которой измерения возможны. Stand-off Distance – расстояние до объекта (от линз до пересечения лучей).
Доплеровская картинка не видна невооруженным глазом.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ

Спецификация	**Одно направление – SL mini-W**		**В двух направлениях – SLR mini-W**		**Ед.**
	1220	**3060**	**1220**	**3060**	
Мин скорость	0.1	0.25	0	0	m/min
Макс скорость	2000	5000	±2000	±5000	m/min
stand-off distance расстояние до объекта	120	300	120	300	mm
Depth of field рабочая зона	20	60	20	60	mm

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

Спецификация	**Min**	**Норма**	**Max**	**Ед**
Погрешность	-0.05		0.05	%
Воспроизводимость	-0.02		0.02	%
Ускорение			1000	m/сек^2
Время обновления данных измерений			20	мксек
Диаметр лазерного луча			3	mm
Класс лазера			3B	-
Рабочая температура	+5		+40	°C
Защита			IP67	-
Напряжение питания (постоянного тока)	15	24	28	VDC
Мощность потребления			15	Вт
Длина			140	mm
Ширина			105	mm
Высота			50	mm

Дисплей	Integrated backlit LCD жидкокристаллический с подсветкой	
Импульсные выходы Ивых (P/O)	2 выхода Ивых × RS-422 compliant differential pair outputs с максимальной частотой < 2 МГц (зависит от длины кабеля), пользователь может организовать их, как:	
	2× независимых Ивых	
Безопасность (лазер)	Вход активации лазера	Безопасность (лазер)
	Выход положения шторки	
3× логических входа (L/I) (конфигурирует пользователь)	Обратное движение	3× логических входа (L/I) (конфигурирует пользователь)
	Сброс	
	Конец рулона	
2× логических выхода (L/O) (конфигурирует пользователь)	Измеритель ОК	2× логических выхода (L/O) (конфигурирует пользователь)
	Достоверные показания	
	Длина 1 / достигнут заданный отрезок	
	Длина 2 / Достигнуто количество отрезков	
	Gauge measuring speed	
Установленные интерфейсы	RS-232*	Установленные интерфейсы
	Ethernet TCP/IP (Modbus protocol)	
Интерфейсы по заказу (выбрать один в замену Ethernet)	PROFIBUS	Интерфейсы по заказу (выбрать один в замену Ethernet)
	DeviceNet	

- ** Дополнительно имеется кабель RS-232-to-USB*

*** Протокол CAN-bus служит только для работы с другими устройствами Proton Products, например с дисплеем CDI.*

Размеры, габариты



Чертежи с описанием элементов измерителя
Вид Фронтальный (Top view)



Указатель	Описание
1	LED indicators Индикаторы
2	LCD display Дисплей
3	Печати (×2; порча или удаление ведет к отказу от гарантии)

Вид снизу



Указатель	Описание		
1	Для обдува, дополнительно / крепеж для защитного кожуха от лучей (×4)		
2	Окно выхода лучей		
3	Переключатель Заслонки лазера		
	Статус переключателя	**Положение заслонки**	**Лучи**
	Out	Закрыта	Блокированы
	In	Открыта	Излучаются

СВЕРХУ



Label	Description
1	Болт для заземления
2	Разъем “INTERFACE”
3	Для закачки инертного газа (не вскрывать – потеря гарантии)

С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ



Label	Description
1	M5 отверстия крепления (×3)
2	¼”-20 UNC отверстие крепления трипода
3	Крышка платы коммуникации
4	Для закачки инертного газа (не вскрывать – потеря гарантии)

Индикаторы LED INDICATORS



Надпись	Состояние	Описание
LASER		
	Не горит	Нет лазерных лучей
	Желтый	Есть лазерные лучи
CAN	Мигает	Заслонка закрыта, но лазерный диод включен.
		Нет соединения по CANbus
EIP	Green	Есть соединение по CANbus
	Не горит	Нет соединения по Ethernet
	Зеленый	Есть соединение по Ethernet
i-BUS	Мигает красным	Идет передача данных по Ethernet
	Не горит	Нет соединения по дополнительному протоколу DeviceNET / PROFIBUS / PROFINET / EtherNet/IP

Дисплей встроенный в измеритель

Измерители SL mini W и SLR mini W оснащены жидкокристаллическими дисплеями, с подсветкой которые представляют следующую информацию:



Label	Description Описание	
S	Measured speed Измеряемая скорость	
L	Measured length Измеряемая длина	
GR	Good Readings percentage Процент достоверных считываний	
SNR	Signal-to-Noise Ratio Отношение Сигнал/Шум	
▶•	Reset button	Press to reset the length to zero. Нажать сбросить длину к 0
▶||	Pause button	Press to pause the speed measurement. Нажать поставить на паузу измерения скоростей

Дополнительные устройства
Дисплей

AiG2-SL/SLR	Display module
	• Соединяется через порт CAN-bus. • Показывает скорость и длину • Наличие кнопок управления для корректировки параметров. Яркий VFD матричный дисплей..
Proton part number	00041MC045

AiG2 Panel Mount Kit	
	• Крепеж для дисплея AiG2.
Proton part number	00041MC049

SiDi-CDi4-SL	Сенсорный дисплей
	• Сенсорный дисплей. • Соединяется через порт CAN-bus. • Представляет измеренные скорость и длину. • Меню установки параметров. • Крепится на измеритель или через кабель удаленным.
Proton part number	00049MC021

Кабель **CAN-bus**			
	Name	**Длина / m**	**Proton part number**
	CAN 9DD_001M	1	00041CB001
	CAN 9DD_005M	5	00041CB005
	CAN 9DD_010M	10	00041CB010
	CAN 9DD_020M	20	00041CB020
	CAN 9DD_040M	40	00041CB040
	CAN 9DD_060M	60	00041CB060
	CAN 9DD_100M	100	00041CB100

PCiS_SL/SLR mini	**Программное обеспечение (ПО) для ПК**
	• Программное обеспечение для ПК (ПО). • Удобный графический дисплей. • Отображает все измерения. • Меню для установки и изменения параметров. • Обеспечивает анализ, загрузку данных, пред (заданные) установки, сигнализации. • Измерители соединены ПК через RS-232.
Proton part number	00050SW001

7”Touch Screen PC	**Industrial PC**
	• ПК индустриальный, работает с ПО PCiS_SL/SLR mini • Удобный графический дисплей. • Отображает все измерения. • Меню для установки и изменения параметров. • Обеспечивает анализ, загрузку данных, пред (заданные) установки, сигнализации. • Измерители соединены ПК через RS-232 или дополнительно через кабель RS-232-to-USB (RSCon).
Proton part number	00043MC029

USB-RS232 Cable	
	• Кабель RS232 от PSU-BOB mini - 7″ Touch Screen PC. • Длина: 1.8m.
Proton part number	GP00000624

ПИТАНИЕ (POWER)

PSU-BOB mini-ISO	**Коммутатор и блок питания**
	• Соединяется через разъем DB25 “INTERFACE”. • Обеспечивает 24 В (постоянного) • Имеет набор разъемов под винт для всех электрических соединений. • Имеет разъем DB9 для подключения к CANbus, RS232 и индустриальным интерфейсам. • Имеет разъем RJ45 для Ethernet. • Пользователь может подключить кабели через три ввода с уплотнителями (сальниками). • Питание: 90 – 260 В @ 45 – 65 Гц. • Выберете требуемую длину кабеля до DB25.
Proton part number	00050MC050

Кабель **DB25 “INTERFACE” к PSU-BOB mini cable**



Name	**длина / m**	**Proton part number**
BOB 25DD_001M	1	00041CT001
BOB 25DD_003M	3	00041CT003
BOB 25DD_005M	5	00041CT005
BOB 25DD_010M	10	00041CT010
BOB 25DD_020M	20	00041CT020
BOB 25DD_030M	30	00041CT030

Расширитель Terminal Expander	**Коммутатор на измерителе Gauge-mounted break-out box**
	• Соединяется с разъемом DB25 “INTERFACE”. • Имеет разъем DB9 для подключения к CANbus, RS232, Ethernet и индустриальным интерфейсам • Имеет набор разъемов под винт для всех электрических соединений (входы и выходы) Пользователь может подключить кабели через ввод с уплотнителями (сальниками).
Proton part number	00050MC039

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (СОЕДИНЕНИЯ – Communications)

Industrial Bus Module	**For connecting the gauge to industrial communications buses, such as used with PLCs.**	
	• May be field retrofitted.	
	Protocol	**Proton part number**
	DeviceNET	00043MC006
	PROFIBUS	00043MC022
	PROFINET	00043MC031
	EtherNet/IP	00043MC005

СТОЙКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ (STANDS AND GUARDS)

Base Plate Плата крепежа основная	
	• Для крепления SL/SLR mini к крепежной поверхности.
Proton part number	00050MC042

Vibration reducing kit Набор для снижения вибрации	
	• Для Основной платы (00050MC042) в условиях высокой вибрации.
Proton part number	00050MC043

3D Adjuster Plate Плата регулировки в 3 осях	
	• Обеспечивает прецизионную установку SL/SLR mini, устанавливается вместе с Основной платой (00050MC042. • Обеспечивает ±3° отклонения
Proton part number	00050MC044

Трубка экранирования лучей для SL/SLR mini 1220	
	• Экранирование до 10 мм от поверхности объекта. (для условий тяжелых условий цеха).
Proton part number	00050MC033

Laser Protection Tube for SL/SLR mini 3060	
	• Экранирование до 10 мм от поверхности объекта. (для условий тяжелых условий цеха)
Proton part number	00050MC037

ЗАЩИТА ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Air wipe Воздушный обдув	
	• Быстросъемная насадка воздушного обдува для цеха с высоким загрязнением воздуха. • Штуцер 8 mm плотной посадки.
Proton part number	00050MC034

Качество воздуха должно быть не хуже ISO 8573.1:2001 Class 1.3.1 (твердые частицы.вода.масло):

Спецификация	Maximum	Ед	Класс
0.1 - 0.5 мкм твердые частицы	100	/ m^3	1
0.5 - 1 мкм твердые частицы	1	/ m^3	
1 - 5 мкм твердые частицы	0	/ m^3	
Точка росы испарения	-20	°C	3
Аэрозоль масляная и пары	0.01	mg / m^3	1

ОХЛАЖДЕНИЕ

Cooling Plate Плата охлаждения	
	• Плата воздушного или водяного охлаждения, устанавливаемая между измерителем и поверхностью крепления. • Для рабочих температур до 60°C.
Proton part number	00050MC031

УСТАНОВКА НА МЕСТЕ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рабочая и хранения температуры (T)

Specification	Min	Typical	Max	Ед
Рабочая T	+5		+40	°C
T хранения	0		+45	°C

- Не устанавливать измерители и хранить их в температурных режимах выше указанных.
- Не устанавливать измерители рядом с горячими элементами.
- Хранение или работа в условиях температур, хуже указанных, может повлечь ухудшение погрешности, повреждение или даже отказ прибора.
- ВСЕ ИЗМЕРИТЕЛИ СНАБЖЕНЫ ВНУТРЕННИМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ЗАПИСЫВАЕТ В ПАМЯТЬ ВСЕ СЛУЧАИ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР.
  В ТАКИХ СЛУЧАЯХ МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Защитите от ударов, падений.

Fragile	**Do not drop**	**Protect from impact and mechanical shock**

- Не подвергать ударам – имеется оптика.
- Устанавливайте после того, как все другие работы уже выполнены
- Не выполняйте никаких механических работ на уже установленном измерителе
- ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАРОВ, ПАДЕНИЙ, НЕАККУРАТНЫМИ СИЛОВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ВЛЕКУТ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Не открывать или разбирать

- Измеритель не требует обслуживания пользователем.
- Ослабление винтов измерителя, снятие крышки ведет к отказу от гарантии.
- Нарушение или снятие пломб ведет к отказу от гарантии.
- Измеритель на заводе заправлен сухим азотом для предотвращения конденсата. Открытие штуцеров азота (показаны на Рис. ниже) ведет к отказу от гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь открыть штуцера газа азота, указанные стрелками ниже	
Rear view	**Underside view**
	

Периодическое обслуживание

- Периодически необходимо осматривать физическое состояние измерителя, дополнительных устройств, кабелей. Если замечены повреждения, измеритель надо снять и устранить замеченное.

Меры безопасного пользования

- Измеритель излучает радиацию класса 3B; не смотрите на лучи непосредственно или отраженные.
- Далее в таблице меры, обеспечиваемые производителем или пользователем.
- Для дальнейшей информации см. Европейский стандарт BS EN 60825-1:2007 “Safety of laser products; Part 1: Equipment classification, requirements and user’s guide”.

Меры безопасности	Описание	Ответственный
Ответственный	Организация должна назначить Ответственного за безопасную эксплуатацию лазера, обучению персонала.	Пользователь
Обучение	Для персонала, работающего вблизи измерителя должно быть проведено адекватное обучение мерям безопасности.	Пользователь
Ключ активации выключения лазера	Ключ активации должен быть соединен с входом LSR_EN. Ответственный отвечает за ключ и должен его убрать на время останова работ или если нарушены требования безопасности.	Пользователь
	Ключ также предусмотрен в коммутаторе/блоке питания PSU-BOB-mini.	Proton
Ограничьте и отсеките распространение лучей за объектом	За объектом должна быть блокирующая лучи плата. Ограничьте распространение лазерных лучей спец блокираторами (жалюзи, например), соединенными с входом SHUT_EN, так что задвижка лазера закрывалась, если блокираторы открыты.	Пользователь

Меры безопасности	Описание	Ответственный
	Не разрешайте лучам распространятся в открытом пространстве	
Исключите отражение от зеркальных поверхностей	Не направляйте лазерные лучи зеркально отражающие объекты Снимите часы и ювелирные украшения, если работаете с лазером	Пользователь
Индикатор эмиссии	Свечение индикатора “LASER” LED показывает наличие лазерных лучей	Proton
	Через выход SHUT_ST можете организовать дополнительный световой сигнал в стороне.	Пользователь
Заслонка лазерных лучей	Выключатель сбоку лазерного окна открывает и закрывает заслонку, блокирующую лучи лазера.	Proton
	Если измеритель недоступен для оператора, можно через вход SHUT_EN можно организовать дистанционное управление этой заслонкой.	Пользователь
Очки для защиты глаз	При работах (например по установке углов) пользуйтесь очками соответствующими параметрам лазера Optical Density (OD) rated for Class 3B lasers must be worn whenever there is a risk of eye exposure to the laser, for example during gauge alignment (see the “Laser Safety Parameters” section for information on laser wavelength, power and power densities).	Пользователь
Плакаты	**Пример плаката class 3B laser:**	Пользователь

Оптика

- Не позволяйте воде, пару, дыму, пыли попадать на оптические окна.
- Загрязнение может привести к ухудшению погрешности или прекращению измерений вообще.
- Испорченные окна необходимо посылать на завод Proton Products.
- Для чистки окон используйте процедуру, описанную ниже.

ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ЛИНЗ

- Быстросъемная насадка выполнено с антиотражающем покрытием и чистить надо с предосторожностями, как для линз камеры.
- Перед очисткой или инспекцией обесточьте измеритель, ключ безопасности **LSR_EN key-switch замкнут и лучи не испускаются**

Инструменты	**Замечание**
Обдув	Как для линз камеры.
Салфетка	Мягкая, чтобы не поцарапать.
Изоприловый спирт	Чистый, как для анализов.

1. Обдувом уберите видимые частицы.
2. Несколько капель изоприлового спирта на чистую салфетку.
3. Протрите от центра к периферии.
4. Добейтесь полной чистоты, применив несколько салфеток.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ УСТАНОВКИ

Распакуйте ящик и проведите внешний осмотр, проверьте комплектность
Установка на месте:

1. Присоедините плотно измеритель к крепежу пользователя или плате Proton Products.

Электрические соединения:

1. Сделайте заземление
2. Соедините измеритель с дополнительным коммутатором и блоком питания Proton Products PSU-BOB.
3. Установите соединения безопасности (активация лазера, задвижка активирована, положение задвижки).
4. Установите соединения по интерфейсам (RS-232, Ethernet или дополнительные PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP или DeviceNET).
5. Установите электрические соединения интерфейсов (logic inputs Л/ВХ, logic outputs Л/ВЫХ, pulse outputs И/ВЫХ) используя коммутатор Proton Products PSU-BOB или терминал.
6. Соедините ПК с ПО PCiS_SLmini с измерителем через RS-232, Ethernet или дополнительными PROFINET или EtherNet/IP.
   Сконфигурируйте параметры измерителя с помощью ПО PCiS_SLmini.

УСТАНОВКА НА МЕСТЕ

Расстояние до объекта и Рабочая зона

- Для получения лучшей погрешности, расположите объект на «расстоянии до объекта». Измерения скорости и длины возможны и вне «расстояния до объекта» (stand-off distance), но в пределах «рабочей зоны» (depth-of-field); однако погрешность может ухудшаться из за снижения интенсивности сигнала



Model Модель		Stand-off distance Расстояние ло объекта / mm	Depth-of-field Рабочая зона/ mm
SL mini 1220 W	SLR mini 1220	120	20
SL mini 3060 W	SLR mini 3060	300	60

Стабилизация расстояния до объекта

Для повышения точности измерений необходимо, чтобы измеритель был прочно установлен относительно объекта измерения; и в определённом положении:

ДА	НЕТ
	

The end-user must provide suitable mechanisms for guiding and stabilising the motion of the measured object.
Колебания объекта в рабочей зоне нужно уменьшить, используя направляющие стабилизаторы

Углы установки измерителя

Не перпендикулярность измерителя к вектору движения объекта ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮТ ПОГРЕШНОСТЬ. Рекомендовано, чтобы установку прибора делали техниками, которые понимают метрологию, и которые понимают почему даже малые углы важны

Корректная установка Correct Gauge Alignment			
Угол курса (к вектору движения)	**Угол падения**	**Pitch alignment Угол наклона**	
		Идеально	Возможно, γ не более ±5° (γ ≠ 0 используют для подавления интенсивности сигнала от зеркально отражающих поверхностей)
			

Incorrect Gauge Alignment Не корректная установка	
Roll cosine error ошибка по курсу	**Roll cosine error ошибка по курсу**
	

Влияние углов падения и курса		
Скорость на дисплее = (Правдивая скорость объекта) × cos (α) × cos (β)		
Error angle α or β / degrees	**Error angle α or β / degrees**	**Error angle α or β / degrees**
0	1.000000	0.000
0.25	0.999990	-0.001
0.50	0.999962	-0.004
0.75	0.999914	-0.009
1.0	0.999848	-0.015
2.0	0.999391	-0.061
3.0	0.998630	-0.137
4.0	0.997564	-0.244
5.0	0.996195	-0.381
10	0.984808	-1.519

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ

SL MINI W ДЛЯ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Измерители SL mini любое движение воспринимают, как положительное и плюсуют длину вне зависимости, объект движется вперед или он начал двигаться назад.
Во время останова из-за микроскопической вибрации измеритель может показать плюсовую ошибку, поэтому используйте функцию «удержания длины» (“Length hold”) через логический вход (L/I - Л/ВХ), от контроллера линии во время остановов, чтобы эту ошибку снять.

Для линий, где есть реверс или остановы, и где не нужно использовать функцию “Length hold” рекомендуем использовать измерения с реверсом модель SLR mini W.

SL mini-W			**Слева направо**		**Справа налево**	
Направление движения Object motion direction						
Count Счет	**Вход Input DW12.12**	**Rev Direction logic input Логический вход - реверсивное движение**	**Speed Скорость**	**Length Длина**	**Speed Скорость**	**Length Длина**
[Up] Вверх	[0]	Inactive Не активирован	Positive Положительная	Incrementing Прибавляется	Positive Положительная	Incrementing Прибавляется

Down Вниз	1	Active Активирован	Negative Отрицательная	Decrementing Вычитается	Negative Отрицательная	Decrementing Вычитается

[ ]] заводские установки

SLR MINI-W SLR MINI – ИЗМЕРЕНИЕ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Измерители SLR mini используют на линиях с обратным движением и остановами.

SLR mini-W			Слева направо		Справа налево	
Направление движения **Object motion direction**						
Count Счет	**Вход Input DW12.12**	**Rev Direction logic input Логический вход - реверсивное движение**	**Speed Скорость**	**Length Длина**	**Speed Скорость**	**Length Длина**
[Up] Верх	[0]	Inactive Не активирован	Negative Отрицательная	Decrementing Прибавляется	Positive Положительная	Incrementing Вычитается
Down Вниз	1	Active Активирован	Positive Положительная	Incrementing Вычитается	Negative Отрицательная	Decrementing Прибавляется

[ ] заводские настройки

Механический монтаж и Крепление

Предпочтительно, если измеритель изолирован от машин производственной линии, т.е. крепится к прецизионной основной плате, которая крепится к кронштейну – стойке. (кроме случаев, когда измеритель крепится на резиновую антивибрационную систему) Кронштейн – стойка должна быть как можно короче для исключения вибрации колебаний.

- Далее см. Рис. положений отверстий крепления.
- Три отверстия с резьбой M5 расположены на измерителе; выбрать болты необходимой длины (не достигайте дна отверстия болтом)

Specification Спецификация	Min	Typical	Max	Ед
Mounting surface flatness (machined flat and even) Чистота поверхности (неровность поверхности)			0.15	mm
M5 mounting hole depth (do not allow bolts to bottom out) глубина отверстия (не достигайте дна отверстия болтом)			6	mm
M5 mounting bolt torque вращающий момент			6	Нм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Заземление



Соединение: болт M5

- Провод заземления должен быть не менее 6mm^2 с обжатием кольцом.
- Не соединяйте землю к крепежным болтам.
- Если используется нога под стойку, ее надо также заземлить отдельным проводом.
- Все кабели заземления должны быть, как можно короче.

Экранирование кабелей

- Все кабели передачи данных должны быть экранированы.
- Убедитесь, что экраны всех кабелей корректно зажаты и электрически соединены с их разъемами с обеих сторон.
  Убедитесь, что экраны кабелей пользователя также соединены с землей со стороны пользователя

АКТИВАЦИЯ ЛАЗЕРА

- Вход активации лазера (enable input) организован в соответствии с правилами безопасности.

- Диод лазера может получить питание только, если штырек (гнездо) “LSR_EN” (pin 14) соединен (через выключатель пользователя) к одному из штырьков “DGND” (pins 2, 15, 24).

- После того, как штырек “LSR_EN” соединен с “DGND”, требуется несколько минут для стабилизации температуры лазера и корректных измерений. По этой причине мы рекомендуем, чтобы этот вход “LSR_EN” был бы соединен через выключатель, выключаемый бы не так часто, например, на время ремонтных работ.

Выключатель, который бы работал часто, например, при открывании дверки машины или преднагревателя, а измерения бы должны начинаться сразу, должен активировать и закрывать шторку (заслонку) лазерных лучей. Это вход “SHUT_EN”, см. следующий раздел.



Разъем: DB25 мама (socket)

Functional group Функции	Pin Гнездо	Designation Назначение	Description Описание	Notes Замечание	
Shield Экран	S	Shield Экран	Shield Экран Корпус	Connect to cable and plug shields Соединить кабель и его экран	
Power supply and ground Питание и Земля	25	+24V SUPPLY питание	+24V power supply питание 24 В		
	2	DGND	Power supply and signal ground (0V) Питание и земля (сигнал 0 В)		
	15				
	24				
Laser enable Активация лазера	14	LSR_EN	Laser enable Активация лазера	**Connection Соединение**	Laser enable Активация лазера
				Open Разомкнуто	Off (нет эмиссии)
				Connected to DGND Соединено с DGND	On (эмиссия)



Переключатель положения Заслонки (Shutter Control Switch), Входной сигнал для активации положения (Shutter Enable Input) и Выходной сигнал положения заслонки (Shutter State Output)

Выключатель (переключатель положения заслонки), расположенный на передней панели измерителя), Вход переключения положения заслонки (SHUT_EN) и выход статуса положения (SHUT_ST) служат для безопасного пользования лазерной установкой.



- Вход SHUT_EN и выключатель заслонки работают в следующих комбинациях:

SHUT_EN input Вход	**Shutter control switch position Положение Защитного Ключа заслонки**	**Shutter state Положение заслонки**	**Laser output Окно лазерных лучей**
Open Разомкнут	O	Closed закрыта	Blocked Блокировано
Open Разомкнут	I	Closed закрыта	Blocked Блокировано
Shorted to DGND Замкнут на DGND	O	Closed закрыта	Blocked Блокировано
Shorted to DGND замкнут на DGND	I	Open закрыта	Emitting Эмиссия лучей

- Оба, выключатель заслонки и вход SHUT_EN input блокируют лазерные лучи без отключения лазерного диода, и измеритель может немедленно приступить к работе снова, так как не требуется времени нагревания диода.
- Вход The SHUT_EN предназначен для дополнительного контроля положения заслонки, которая может быть открыта, но ее необходимо закрыть часто при таких событиях, как-то открытие защитного экрана лазера или открытия дверок оборудования.
- Выход SHUT_ST и вход SHUT_EN электрически независимы; сигнал с выхода SHUT_ST берется непосредственно от оптического датчика на пути луча через пространство заслонки, и этот сигнал соответствует положению заслонки даже, если активатор положения заслонки вышел из строя

Вход SHUT_EN input



Разъем тип: DB25 мама (socket)

Functional group Функция	Pin гне здо	Designation Назначение	Description Описание	Notes Замечания		
Shield Экран	S	Shield Экран	Экранировани е	присоединяется кабель и его экран		
	2 15 24	DGND	Питание и его земля 0 В			
Shutter control Положение заслонки	13	SHUT_EN	Shutter control input Вход контроля положения заслонки	**Connection Соединения**	Shutter control Положен ие заслонки	13
				Low state (logic 0) Состояние низковольтное (логика 0) / connected to DGND соединено		
				High state Высоковольтное (логика 1) (logic 1) / unconnected не соединено с DGND		

- Вход SHUT_EN input НЕ изолирован от земли
- Вход соединен с +15 В через сопротивление 8.2 kΩ и по умолчанию находится в высоковольтном состоянии, если не соединен с DGND. The input is internally pulled up to +15V via an 8.2kΩ resistor and will default to the high state if left unconnected
- Если переключен на низковольтное состояние, получает ток минимум 3 мА The input will source a minimum current of 3mA when externally pulled down to the low state

Specification Спецификация	Min	Typical	Max	Ед
Low state (logic 0) input voltage низковольтное			3	В
High state (logic 1) input voltage высоковольтное	10.5			В
Absolute input voltage абсолютное напряжение входа	-30		30	В
Low state source current ток низковольтного состояния	3			mA



Выход SHUT_ST output



Connector type: DB25 мама (socket)

Functional group	Pin	Designation	Description	Notes		
Shield	S	Shield	Shield	Connect to cable and connector shields		
Power supply and ground	25	+24V SUPPLY	+24V power supply			
	2	DGND	Power supply and signal ground (0V)			
	15					
	24					
Shutter control	12	SHUT_ST	Shutter status output	**Signal**	**Shutter**	**Laser**
				Pulled down to DGND	Open	Emitting
				Floating	Closed	Blocked

- Выход SHUT_ST НЕ изолирован от земли
- Выход SHUT_ST output НЕ МОЖЕТ использоваться для большого тока или индуктивной нагрузки.
- Рекомендовано, что SHUT_ST output должен использоваться для управления оптически изолированным полупроводниковым реле (opto-isolated solid-state relay).

Specification Спецификация	Min	Typical	Max	Ед
Logic output to DGND voltage Напряжение контакта логического выхода к DGND			+25	В пост
Current Ток			0.1	А



Питание

Specification	Min	Typical	Max	Ед
Power supply voltage* Напряжение питания	15	24	28	В пост
Power consumption Потребление			15	Вт

- *При использовании длинных кабелей питания, следите, чтобы минимальное напряжение не было бы ниже 15 В.*



Тип: DB25 мама (socket)

Functional group Функция	Pin	Designation Назначение	Description Описание	Notes
Shield Экран Power supply Питание	S	Shield Экран	Shield Экран Корпус	
	25	+24 V SUPPLY Питание DGND	+24 В Питание Power supply and signal ground (0V) Питание 0 В и земля	

Питание измерителя

У измерителя нет выключателя питания, как только кабель к напряжению подсоединен, измеритель встает на режим самотестирования, и готов к измерениям через несколько минут периода нагрева и стабилизации внутренних компонентов.

Выключение питания

Выключение, так как у измерителя нет выключателя, осуществляется отсоединением кабеля питания или отключением подачи питания.

Конфигурация ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Сконфигурировать параметры измерителей SL mini и SLR mini можно через ПК (компьютер) используя ПО (программа) PCiS_SLmini.

Программное обеспечение (ПО) PCiS_SLmini и требования к процессору ПК

Minimum processor процессор не хуже	Pentium 300 MHz CPU compatible or higher
Minimum RAM мин операционная память	512 MB
Minimum free hard disk space мин место на диске	100 MB
Display resolution разрешение дисплея	1024 x 768
Operating system операционная система	Microsoft Windows XP / Windows 7 / Windows 8
Other requirements другие требования	100Base-TX Ethernet port or adapter card
	RS-232 port or USB port and USB to RS-232 adaptor cable
	Keyboard and mouse (for configuration and software installation)

Установка программного обеспечения (ПО) PCiS_SL mini

(оставляем без перевода)

1	Два раза щелкнуть иконку “PCIS_SLmini_Vx.yy.msi” icon on the supplied USB flash memory drive (расширение “x.yy” зависит от версии ПО).	**2**	Щелкнуть Click “Next >” to proceed with the installation.
			

3	If required, click “Browse” to select an alternative installation folder. If required, click “Just me” to limit access to this program to the current user. Click “Next >” to proceed with the installation.	**4**	Click “Next >” to proceed with the installation.





5	Wait for the installation to complete.	**6**	Click “Close” to finish installation.





Соединения и активация ПО

ПК с установленным ПО PCiS_SLmini соедините с измерителем по любому интерфейсу из:

- RS-232 (установлен на всех измерителях).
- Ethernet (если он не заменен на другие интерфейсы по заказу пользователем).
- EtherNet/IP (дополнительно по заказу)
- PROFINET (дополнительно по заказу)

Примечание: для измерителей с передачей данных через EtherNet/IP или PROFINET, в ПО PCiS software видны только параметры входа DW0 и выхода DW31.
Вышеупомянутые интерфейсы могут напрямую соединятся через разъем DB25 “INTERFACE” на задней панели или через “INTERFACE” port на коммутаторе PSU-BOB mini; для подключения проводов в этом случае см. следующие разделы:

- RS-232 Communications
- Ethernet Communications
- EtherNet/IP or PROFINET Communications

1	Запустить программу PCIS_SLmini software, щелкнув на:

➔ PROTON PRODUCTS ➔ PCIS_SLmini ➔ PCIS_SLmini	
2	Выбрать тип интерфейса из выпадающего меню (choose from “RS232”, “Ethernet” or “EIP/PROFINET”):
	
3a	If using the “RS232” interface, select the COM port on the PC to which the gauge is connected and the baud rate (choose from “4800”, “9600”, “19200”, “38400” or “115200”; the factory default is “9600”) from the drop-down menus:
	
3b	If using the “Ethernet” interface, enter the IP address of the gauge:
 “EIP/PROFINET”	

3c	If using the “EIP/PROFINET” interface, enter the IP address of the gauge and select “Big-Endian” or “Little-Endian” data format (the factory-default is “Big-Endian”):
	

4	Click the “OK” button to proceed.



Конфигурирование WIFI (только для США – оставляем без перевода)

The WIFI function can be configured via the PCiS_SLmini software after a PC connection is established with the gauge.

1	Click the “Comms” button on the main page:



2	When prompted to input a password, enter “65000” then click the “OK” button:



3	Click the “’WIFI” button on the Communication Setting page:



4	Configure the WIFI interface as required then click the “Apply” button when complete.



Label	Value	Description
Switch	Enable	Switch on the WIFI function.
	Disable	Switch off the WIFI function.
Mode	Client mode	The gauge acts as a client device in client mode.
	AP mode	The gauge acts as an access point in AP mode.
Region	OTHER	Select the region where the gauge is located.
	ETSI	
	FCC	
	JAPAN	
Channel	1~13	Select the radio channel for the gauge.

Encryption	OPEN	Select the network encryption method.
	WPA/WPA2	
SSID	******	Enter the SSID of the network.
Password	******	Enter the password of the network.
DHCP	Enable	Select this option to enable the gauge to automatically acquire its IP address, subnet mask and gateway from a DHCP server on the network.
	Disable	Select this option to manually configure the gauge IP Address, subnet mask and gateway in the fields below.
IP Address	[192.168.1.1]	Enter the IP address assigned to the gauge.
Subnet Mask	[255.255.255.0]	Enter the subnet mask for the network.
Gateway	[192.168.1.1]	Enter the gateway IP address for the network.
MAC Address	xx-xx-xx-xx-xx-xx	Enter the physical MAC address of the WIFI chip.

* [ ] indicates factory-default values.

Note: To restore the gauge to factory-default network settings, click the “Default” button. See the table above for the factory-default values.

The WIFI function can also be enabled or disabled manually using the physical hardware buttons on the gauge. To do this, first enter the WIFI interface configuration screen by long pressing ▶II (the pause button) while the gauge is powering on. Then press ▶• (the reset button) to enable or disable the WIFI function. Press the pause button to exit the WIFI interface configuration screen.

In the event of communication issues, it may be necessary to enable the Federal Information Processing Standards (FIPS) compliance on the PC connected with the gauge. To enable the FIPS compliance, please use the following procedure:

1	Open the Status window for the PC’s WIFI adapter and click the “Properties” button.



2	Click the Advanced settings button on the Security tab.



3	Check the tick box next to “Enable Federal Information Processing Standards (FIPS) compliance for this network” then click the “OK” button.


Advanced settings
802.11 settings
Enable Federal Information Processing Standards (FIPS) compliance for this network
OK
Cancel

Домашняя (главная) страница меню PCIS_SLMINI MAIN PAGE



Надписи	Description Описания	
Average Speed	Displays the time-averaged measured object speed. Показывает среднюю скорость на период времени усреднения	
Instant Speed	Displays the instantaneous measured object speed. Показывает мгновенную скорость	
Length	**Normal mode Режим рабочий**	Length
	Batch mode Режим пакета	
Total Length	**Normal mode Режим рабочий**	Total Length
	Batch mode Режим пакета	
Reset	Click this button to reset the measured “Length” and “Total Length” to zero. Сброс обоих длин к 0	
Preset Length 1 Предварительно установленная длина 1	Click to enter “Preset Length 1” at which the corresponding logic output is activated. Щелкнуть мышкой для Предварительной установки длины 1, при достижении которой активируется соответствующий логический выход	

	The bar graph indicates the measured length relative to this preset. Штриховой индикатор покажет актуальную длину относительно предварительно установленной
Preset Length 2 Предварительно установленная длина 2	Click to enter “Preset Length 2” at which the corresponding logic output is activated. Щелкнуть мышкой для Пред установки длины 2, при достижении которой активируется соответствующий логический выход The bar graph indicates the measured length relative to this preset. Штриховой индикатор покажет актуальную длину относительно предварительно установленной

ГРАФИК ТРЕНДА TREND GRAPH



Drag the slider at the bottom of the graph to pan along the graph Перемещайте курсор внизу вдоль графика:



Click and drag to zoom in on the graph Щелкнуть и перетащить для масштабирования :



Double-click on the graph to open it in a larger window Два раза щелкнуть по графику для открытия в большом окне::



Double-click on the graph to return to the main page Два раза щелкнуть по графику, чтобы вернуться на Главную страницу.

Контекстное меню Context menu

Щелкнуть правой мышкой и открыть меню (Right-click on the graph):
:



Field	Description
Copy	Copy the image of the graph to the clipboard (for subsequent pasting into other documents). Копировать в буфер картинку или график для внесения в другой документ
Save Image As… Сохранить изображение, как	Save an image of the graph to a file: Сохранить изображение или график в папку 
Page Setup…	Open the “Page Setup” dialog box for printing the graph Открыть Page Setup” для печати 

Field		Description	
Print…		Open the “Print” dialog box for printing the graph открыть диалоговое окно “Print” для печати графика: 	
Show Point Values		Ticked Галочка имеется	Show the value of the point on the graph under the cursor. Показать на графике величину в точке курсора
		Un-ticked Нет галочки	Do not show the value of the point on the graph under the cursor. Не показывать величину под курсором
Un-Zoom		Return to the un-zoomed view of the graph. Возврат к прежнему масштабу	
Undo All Zoom/Pan		Return to the un-zoomed, un-panned view of the graph. Возврат к прежнему масштабу и графику до перемещения курсора	
Set Scale to Default		Return to default scale settings. Возврат к масштабу графика по умолчанию	
Clear all		Clear the current graph and begin plotting from the left side of the time axis. Очистить настоящий график и начать его строить слева вдоль оси времени	
Settings		Open the graph settings dialog box (see below). Открыть диалоговое окно для настроек (см. ниже)	
Stop	refresh	Halt graph update. Остановить обновление графика	
Start		Resume graph update. Возобновить обновление графика	

УСТАНОВКИ, Настройки, параметров графика Settings



Щелкнуть “OK” и вернуться на главную страницу
.

(Left-side Y-axis) ось Y слева



Строка	Описание
Data 1 Граф 1	Щелкнуть в выпадающем меню для выбора данных по оси Y
	Щелкнуть по цветному квадратику для выбора цвета линии
Data 2 Граф 2	Щелкнуть в выпадающем меню для выбора данных по оси Y
	Щелкнуть по цветному квадратику для выбора цвета линии
Auto Scale	Щелкнуть для того, чтобы ПО само выбрало мин и макс величины для оси.
Setting	Щелкнуть для выбора макс “Maximum” и мин “Minimum” по оси вручную.
Maximum	Щелкнуть и выбрать максимум по оси.
Minimum	.Щелкнуть и выбрать минимум по оси

Щелкнуть по “Data” или цветному квадрату и открыть меню цвета



ось Y справа (Right-side Y-axis)



Field	Описание
Data 3	Щелкнуть в выпадающем меню для выбора данных по оси Y
	Щелкнуть по цветному квадратику для выбора цвета линии
Data 4	Щелкнуть в выпадающем меню для выбора данных по оси Y
	Щелкнуть по цветному квадратику для выбора цвета линии
Auto Scale	Щелкнуть для того, чтобы ПО само выбрало мин и макс величины для оси.
Setting	Щелкнуть для выбора макс “Maximum” и мин “Minimum” по оси вручную.
Maximum	Щелкнуть и выбрать максимум по оси.
Minimum	.Щелкнуть и выбрать минимум по оси

Щелкнуть по “Data” или цветному квадрату и открыть меню цвета



График Graph

Строка	Описание
Background Colour 1 Цвет фона 1	Щелкнуть на цветной квадратик и выбрать цвет верхнего левого угла; этот цвет будет через весь график до “Background Colour 2”.
Background Colour 2	Щелкнуть на цветной квадратик и выбрать цвет верхнего левого угла; этот цвет будет через весь график до “Background Colour 1”.
Label	Набрать имя для графика.

Щелкнув на “Background Colour” попадем на диалоговое окно выбора цвета:



Время Time



Линия	Описание
Переустановить интервал Update interval	Установить интервал, через который график обновляется; короткий интервал дает детальный график, более длинный – покажет более длинный тренд.

РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ КОНФИГУРАЦИЯ MEASUREMENT CONFIGURATION

Конфигурация с помощью Программы PCiS_SLmini:

1	Click the “Measurement” button on the main page:



2	When prompted, enter 63000 for the password and click the “OK” button: Набрать пароль 63000 и затем OK



3	Configure the gauge as required and click the “Exit” button when complete: Сделайте желаемую конфигурацию и нажмите “Exit” для завершения



Label Строка	Value* Величина	Description Описание	Input Вход DW
Operation Mode Режим	[Normal] Норма	See the section below to determine the appropriate operation mode. См. ниже для выбора режима.	0.0
	Batch Пакетный		
Measurement Unit	[Meter]	Select for length measurement in metres and speed measurement in meters per minute	0.3-4
	Feet	Select for length measurement in feet and speed measurement in feet per minute.	
	Yards	Select for length measurement in yards and speed measurement in yards or feet per minute.	
	Inch	Select for length measurement in inch and speed measurement in feet per minute.	
Length Speed Resolution Разрешение для длины и скорости	0.1 & 0.01	В зависимости от “Measurement Unit” установить разрешение значения длины 0.1 Ед и 0.01 Ед/мин	0.8
	[0.0001 & 0.001]	В зависимости от “Measurement Unit” установить разрешение значения длины 0.0001 Ед и 0.001 Ед/мин.	
Speed Decimal Point Десятичная точка скорости	0	Установить точку и количество цифр после точки для величины измеренной скорости на дисплее.	-
	0.0		
	0.00		
	0.000		
Length Decimal Point Десятичная точка длины	0	Установить точку и количество цифр после точки для величины измеренной скорости на дисплее..	-
	0.0		
	0.00		
	0.000		
	0.0000		
Object Detection Обнаружение объекта	[OFF]	См. далее раздел «обнаружение объекта» “Object Detection”.	0.11
	ON		

Auto Reset When Object Detected Авто сброс при обнаружении объекта	[OFF]	Сложение длин всех дискретных объектов	0.12
	ON	Появился новый дискретный объект, и измерение длины начнется с нуля.	
Object Detection Threshold Порог обнаружения объекта	0 ~ [15] ~100%	Set a DC level percentage threshold above which an object is considered as present. Установить уровень тока в %, выше которого считается, что объект обнаружен	-
Length Auto Save Авто сохранение длины	[OFF]	Длина сбросится на 0, когда будет подано питания на измеритель.	0.10
	ON	Измеренная длина сохранится в независимой памяти при перерыве питания, и при появлении питания вновь измерения начнутся с величины сохраненной длины.	
Speed Averaging Time Усреднение величины скорости	5 ~ [200] ~ 5000 мсек	Установить период в мсек, за который будет рассчитываться усреднение скорости Более длинный период даст более стабильные показания скорости (и импульсные сигналы), и не чувствительность к случайным колебаниям скорости.	2
Hold Time Задержка по времени	1 ~ [100] ~ 5000 мсек	Установить время, в течение которого сохраняются последнее показание скорости после того, как сигнал по скорости пропал. Время “Hold Time” должно быть достаточно большое, чтобы закрыть возможные периоды пропадания сигнала скорости из-за, например, нерегулярности поверхности объекта.	3
Length Offset Избыточная длина	-3000.0 ~ 3000.0 m{ft}{yds}{inch}	Установите величину length offset. Если есть длина до измерений (например, кусок кабеля между барабаном и измерителем), добавьте ее для уточнения физической длины.	14
Speed Compensation Компенсация скорости	[1.0000]	Установите величину скорости, отличную от значения по умолчанию 1.0000 для установки некоторого компенсационного фактора.	38
Minimum Speed Limit Мин скорость	[0] ~ 6553.5 m{ft}{yds}/min	Установите минимальную скорость, выше которой будут происходить измерения, для скоростей ниже этой величины, измеритель будет регистрировать скорость = 0. Это работает, например, при неподвижном объекте с паразитным шумом от дрейфа.	11
Acceleration Limit Предел ускорения	1 ~ [9999] m{ft}{yds}/min/s	Not currently in use. Не используется в данных моделях	39
Reel Number Число пакетов, катушек		Показывает порядковый номер катушки “Reel Number” добавляется активацией логического входа, сконфигурированного для “End of Reel” function.	-
Panel Key Button Switch Ключ панели управления	[Enabled] Активирован	Когда выбрано “Enable” обе кнопки (Reset and Pause) на дисплее LCD активны	
	Disabled Отключен	Если “Disable”, обе (Reset and Pause) LCD неактивны для исключения ошибочных операций с ними.	

Reset Сброс		Щелкнуть мышкой для обнуления “Reel Number” Сбросить “Reel Number” можно на более чем 5 сек логического входа, сконфигурированного для “Reset”.	
Test Тест	**“Test” симулирует измерения установленной пользователем скорости даже в отсутствии объекта. Пульсовые выходы будут генерировать сигналы пропорциональные установленной скорости “Preset Speed”.**		
Speed Mode Режим скорости	Normal Нормальный	Select for normal operation. Для нормального режима	44
	Simulation Симуляция	Select for simulated measurement. Для режима симуляции	
Random Случайный	Unticked Нет галочки	The gauge will behave as if it is measuring the “Preset Speed”. Измеритель в режиме Preset Speed	-
	Ticked Галочка поставлена	Измеритель будет вести, как при случайных изменениях скорости.	
Preset Speed Пред установить скорость	0 ~[100] ~6553.5 m{ft}{yds}/min	Установить скорость симуляции	45
Current Speed актуальная скорость		Скорость симуляции This indicates the current simulated speed.	-
Parameters Параметры	**Для сохранения набора параметров “Parameters” в Папку или из Папки. “Parameters” section is for bulk saving and loading of parameters settings to and from a file.**		
Load загрузить		Load parameters from a file. Загрузить параметры из папки	-
Save сохранить		Save current parameters to a file. Сохранить параметры в папку	-
Factory Default заводские установки		Restore parameters to their factory default values. Установиить параметры заводских установок	40
Exit выход		Click to return to the main page. Вернуться на Главную страницу	-

* заводские установки показаны в скобках [ ].
{} показывает альтернативную установку единиц, в меню “Measurement Unit”.

Нормальный режим Normal Operation Mode

В режиме “Normal” пользователь может установить две пред установки длин (“Preset Length 1” Длина 1 и “Preset Length 2” Длина 2).

Как только длина достигнет предустановленную, соответствующий логический выход активируется (переход в низковольтный режим).

Логический выход будет де активирован (отключен - floating) при достижении:

- Длина будет сброшена на 0 при:
    - Активация логического входа, сконфигурированного для “Reset”.
    - Щелкнув по кнопке “Reset” в ПО PCiS_SLmini.
    - Написав логическую 1 в входном параметре DW0.1.
- Измеряемая длина снизилась ниже пред установленной (применяется только SLR mini, (когда длина уменьшилась из-за реверсивного движения).

Режим пакета Batch Operation Mode
Ошибка! Закладка не определена.

Режим “Batch” используется, если нужно маркировать длину (принтер) или нарезать на регулярные длины (гильотина).

В режиме “Batch”, пользователь может установить регулярную длину “Batch Length” и порядковый номер отрезка “Batch Number”.

Каждый длина сегмента “Batch length” достигнута, соответствующий логический выход для “Batch Length” будет активирован (переход в низковольтное состояние pulled-low; а время активации устанавливает пользователь).

Когда общее число сегментов равно или превысит величину “Batch Number”, тогда соответствующий логический выход (logic output), привязанный к “Batch Number”, будет активирован (переход в низковольтное состояние pulled-low).

Длину пакета batch length и номер пакета batch number одновременно можно сбросить на 0 при:

- Активации логического входа для функции “Total Length Reset”.
- Щелкнув по кнопке “RST” в ПО PCiS_SLmini.
- Написать логическую 1 в входной параметр в DW0.1.

Исключая “total length reset”, только длина отрезка batch length может быть сброшена на 0 пользователем извне. Каждый раз, когда длина отрезка batch length сбрасывается извне на 0, номер отрезка batch number возрастает на 1.

Сегмент, измеренный в реальном времени и общая длина может быть увидена в ПО PCiS_SLmini или прочитана в выходных параметрах DW6-7 и DW12-13 соответственно. Текущий номер сегмента может быть прочтен в выходном параметре output parameter DW10.

DW	Bit	Comments	Units	Range/Remark диапазон
6		Length длина	**Old format:** 1=0.1m{ft}{yds}{inch} старый формат **New format:** 1=0.0001m{ft}{yds}{inch} новый формат	±200,000.0000
7				
10		Batch number номер пакета	1=1	
12		Total length общая длина	1=0.1m{ft}{yds}{inch}	±200,000.0000
13				

Режим обнаружения объекта Object Detection

Режим “Object Detection” используется при измерениях скорости speed и длины length дискретных объектов ***discrete*** objects (например, множества отдельных кусков, проходящих на ленте конвейера). Режим обнаружения наличия объекта “Object Detection” сбрасывает скорость на 0, в тот момент, когда нет объекта измерения.

Объект считается обнаруженным, если уровень тока DC (в процентах) превысил порог “Object Detection Threshold”; установленный на заводе, как 15%. Порог может быть изменена на станице “Measurement” ПО PCiS_SLmini в случае, если обнаружение некорректно.

.

Status Статус		Измерение скорости
No object detected Объект не обнаружен		0 (zero)
Object detected Обнаружен Макс время реакции – 1 мсек после того, как объект блокировал лучи		Line speed Скорость линии
Object detected Обнаружен		Line speed Скорость линии
No object detected Нет объекта Макс время реакции – 1 мсек после того, как лучи разблокированы объектом		0 (zero)

Режим “Object Detection” можно сконфигурировать также, чтобы он автоматически сбрасывал длину, когда новый объект обнаружен.

Auto Reset Авто сброс, когда объект обнаружен	Length measurement behaviour Поведение режима измерения длины
[OFF]	Измеритель складывает все длины дискретных отрезков.
ON	Измеряет длину каждого отрезка, обнаружение следующего сбрасывает показания на 0, так что измеряется только текущий отрезок.

* [ ] в скобках – заводская установка.

Удержание времени “Hold Time” в режиме “Object Detection”

В режиме “Object Detection”, функция “Hold Time” применима только, когда объект обнаружен.

Если объект обнаружен, но сигнал по скорости пропал внезапно (например, из-за дефекта на поверхности объекта), процессор измерителя учтет последнее показание скорости на установленный пользователем период “Hold Time” и длина будет складываться соответственно.

Параметр “Hold Time” должен быть существенно длинным, чтобы перекрыть пропадания сигналов из-за, например, дефектов поверхности.

Если объект не обнаружен, измеритель не будет использовать последнее показание скорости (аккумулировать длину).

СТАНДАРТНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (УСТАНОВЛЕННЫЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

CAN-BUS COMMUNICATIONS

Интерфейс CAN-bus установлен во всех измерителях, работает независимо от других.

Интерфейс CAN-bus служит для передачи данных устройств Proton Products (он сам определяет устройства и его не надо конфигурировать).

Интерфейс CAN-bus не предназначен для работы с внешней сетью CAN-bus network.

Интерфейс CAN-bus interface

Интерфейс CAN-bus доступен через указанные далее контакты:



Разъем: DB25 мама (socket)

Functional group Функции	Pin Гнездо	Designation Назначение	Description описание	Notes замечания
Shield Экран	S	Shield Экран	Shield Экран Корпус	Убедитесь в соединении кабеля и его экрана
Power supply Питание	25	+24V SUPPLY	+24V power supply	Питание 24 В
	2	DGND	Power supply and signal ground (0V) Питание и 0 В сигнала	
	15			
	24			
CANbus	8	CAN H	CANbus high высоковольтное	
	9	CAN L	CANbus low низковольтное	

Индикатор CAN-bus LED

		LED status Статус индикатора	Indication Указывает на
CAN		Flashing green Мигает зеленым	Online работает
CAN-bus communications Передача данных по CAN-bus		Flashing red Мигает красным	Communication error ошибка в передаче данных
		Extinguished не горит	No communication нет передачи данных

Конфигурация CAN-bus

Конфигурация через PCiS_SLmini:

1	Щелкнуть по …….. Click the “Comms” button on the main page:



2	Ввести пароль 65000 for the password and click the “OK” button:



3	Configure the CANbus interface as required and click the “Exit” button when complete:



Label Строка	Value Значение	Description Описание
CAN ID	0 ~ 255	Enter the CANbus address for the gauge. Ввести адрес CANbus
CAN Terminator	OFF	If the gauge is not located at the end of the CAN bus, then select “OFF” to disable the internal termination resistor. Если измеритель не обнаружен в конце CAN bus, выбрать OFF для отключения внутренний резистор терминатор
	ON	Если измеритель установлен в конце CANbus и оконечный внешний резистор (терминатор) не был установлен, выбрать “ON”, активируя внутренний оконечный резистор.
CAN Baud Rate боды	250	Выбрать требуемую скорость в бодах CANbus baud rate (в Кб/сек).
	500	
	1000	

Конфигурация через входные параметры Configuration via input parameters:

Можно сконфигурировать вводом параметров:

Input parameters Входные параметры

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
21		CAN address	1=1	0~255	14
22		CAN baud rate		0=250 1=500 2=1000 other=500	2
36		CAN terminator	1=1	0=Off 1=On	0

ПЕРЕДАЧА ПО RS-232 COMMUNICATIONS

RS-232 установлен на всех измерителях, как стандартная опция и работает независимо от других интерфейсов

Если для RS-232 interface функция “Mode” установлена на “ZM400 Printer”, тогда принтер Zebra ZM400 можно соединить с портом и печатать отчеты по команде логического входа “End of Reel”.

Интерфейс RS-232 interface

Доступ к RS-232 interface через указанные гнезда разъема:



Разъем: DB25 мама (socket)

Functional group Функции	Pin Гнездо	Designation Назначение	Description Описание	Notes Замечание	PC DB9 serial port pin гнездо порта DB9
Shield Экран	S	Shield Экран	Shield Экран Корпус	Connect to cable and connector shields Соедините кабель и его экран	Shield Экран
Power supply and ground Питание и земля	2	DGND	Power supply and signal ground (0V) Питание и 0 В		5
	15				
	24				
RS-232	16	RXD	RS-232 receive получает		3
	17	TXD	RS-232 transmit передать		2

В вышеуказанной таблице указаны соединения с ПК через разъем DB9 serial port.

Максимальная скорость передачи данных зависит от длины кабеля и его емкости. Для недорогого кабеля с экраном и емкостью экран – жила и жила – жила около 300 пФ на метр, максимальная скорость в бодах:

Длина кабеля / m		Maximum Baud rate / s
0	3	115200
3	10	38400
10	20	19200
20	40	9600
40	80	4800

Конфигурация RS-232 Communications configuration

Конфигурация через ПО PCiS_SLmini:

1	Click the “Comms” button on the main page: Щелкнуть мышкой “Comms” на главной стр



2	Введите пароль 65000 и затем кнопку “OK”:



3	Сконфигурируйте RS-232 interface и щёлкните по “Exit” для завершения:



Label Строка	Value Значение	Description Описание
RS232 Protocol	PROTON	Выбрать для “Proton Standard Parameter Access Protocol”.
	Modbus	Выбрать для “Modbus Parameter Access Protocol”.
	ZM400 Printer	Выбрать для принтера ZM400 соединенного м портом RS-232 port для печати отчета при “End of Reel”.
CAN Baud Rate боды	4800	Выбрать боды RS-232 baud rate (в кбт/сек).
	9600	
	19200	
	38400	
	115200	

Конфигурация через входные параметры Configuration via input parameters:

Конфигурацию можно сделать через входные параметры:

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
23		RS232 baud rate		0=4800 1=9600 2=19200 3=38400 4=115200	1
24		RS232 mode		0=Proton protocol 1=Modbus protocol 2=ZM400 Printer	1

Печать через RS-232

Если RS-232 interface “Mode” установлен на “ZM400 Printer” (входной параметр DW24 установлен на “2), тогда принтер Zebra ZM400 printer можно соединить с портом для печати отчета End of Reel report tickets, когда логический вход запущен от “End of Reel” (см. Раздел о логических входах “Logic Inputs”).

Убедитесь, что скорость RS-232 baud rate (input parameter DW23) того же значения, которое установлено на принтере (по умолчанию 9600).

Кабель для принтера Zebra ZM400 Cable

Измеритель может напрямую соединен с принтером через DB25F “INTERFACE” или через разъем DB9F RS-232 port на коммутаторе PSU-BOB mini:

SL / SLR mini INTERFACE port		Zebra ZM400 RS-232 port	
Required cable connector: DB25M		Required cable connector: DB9M	
Designation	**Pin**	**Pin**	**Designation**
Shield	Shield	Shield	Shield
DGND	2	5	DGND
	15		
	24		
RXD	16	3	TXD
TXD	17	2	RXD

PSU-BOB mini RS-232 port		Zebra ZM400 RS-232 port	
Required cable connector: DB9M		Required cable connector: DB9M	
Designation	**Pin**	**Pin**	**Designation**
Shield	Shield	Shield	Shield
DGND	5	5	DGND
RXD	2	3	TXD

TXD	3	2	RXD

Конфигурация принтера Zebra ZM400 (описание программы установки оставляем частично без перевода, там, где он не имеет смысла)

Принтер Zebra ZM400 printer необходимо сконфигурировать так, что он будет печатать отчет в конце серии End of Reel следующим образом:

1	Установите ПО “Zebra Designer” software на ПК.	Install the “Zeb

2	Установите драйвер для принтера Zebra на ПК (на CD-ROM в составе Zebra ZM400 или скачайте с www.zebra.com).

3	Соединить ПК с Zebra ZM400 через кабель USB.

4	Запустить ПО “Zebra Designer” и открыть папку с vfrtnjv “PROTON.lbl” sample label layout file:



5	Измеритель пошлет 3 строчки на принтер Zebra ZM400 printer: • String no.1: Reel number – номер отрезка • String no.2: Length - длина • String no.3: Average speed – средняя скорость The label layout must be designed to accommodate the above 3 strings in sequence:



6	Экспортировать файл “PROTON.lbl” в Zebra ZM400, щелкнув “File → Export to Printer” в ПО “Zebra Designer” и затем выбрать “Internal Flash” и окончательно “OK”:



7	Принтер Zebra ZM400 может запускаться на печать и создавать отчет ticket от сигнала активации логического входа “End of Reel” на SL / SLR mini gauge.

Протокол доступа RS232 parameter access protocol

Использовать протокол для доступа к индивидуальным параметрам или группе параметров, если измеритель соединен с PLC (ЦПУ) или другим процессором.

Замечание

- параметры разделяются на группы, входные ‘Input’ и выходные ‘Output’ группы, параметры ‘Input’ можно читать и писать, а параметры ‘Output’ – только читать.

- номер параметра такой же, как адрес, используемый в базе Profibus; см. раздел Мастер к Измерителю ‘PROFIBUS Master to Gauge и список параметров RS232 Input Parameter для нахождения адресов

- Для данных ‘Input’: when a word is defined as bits then four hexadecimal characters are required to form the bits 15~0; when a word is defined as a data value then only sufficient characters to

define the value in decimal format, with the decimal point where appropriate, are needed; where the data is of double word length then only the first word address is used

- Для данных ‘Output’ data: when a word is defined as bits then four hexadecimal characters will be sent; when a word is defined as a data value it is converted to a decimal number with the decimal point but without leading zeros; where a double word is used then only the first word address is used to request the data, the data in both words is automatically converted to a single value

- Если используем клавиатуру ПК для ввода кода, то команды ‘carriage return’ вместе ‘line feed’ заменены на Enter

SET THE VALUE OF AN ‘INPUT’ PARAMETER

Write Format:

&
Input Parameter number
Space
Value without decimal point [0.5m = 50]
Carriage return
Line feed

REQUEST VALUE ONCE FOR ONE OR A RANGE OF ‘INPUT’ PARAMETERS

Request Format 1: (e.g.: ?2 ‘ENTER’)

?
Input Parameter number
Carriage return
Line feed

Request Format 2: (e.g.: ?2 2 ‘ENTER’)

?
Input Parameter number
Space
Length of string
Carriage return
Line feed

REQUEST CONTINUOUSLY REPEATING VALUES FOR ONE OR A RANGE OF ‘OUTPUT’ PARAMETERS

The repartition rate is the maximum possible and only limited by the data length and baud rate. The parameters must be consecutive when requesting multiple parameters.

Request Format 1:

#
Parameter number
Carriage return
Line feed

Request Format 2:

#
First parameter number
Space
Number of parameters
Carriage return
Line feed

Reply Format 1:

Parameter value
Carriage return
Line feed

Reply Format 2:

First output parameter value

Carriage return
Line feed
Second output parameter value
Carriage return
Line feed
Third output parameter and so on, until the end of the range.

REQUEST VALUE ONCE FOR ONE OR A RANGE OF 'OUTPUT' PARAMETERS

The request and reply format is identical to the # format given below except that # is replaced by ~.

Modbus parameter access protocol

This protocol provides access to individual parameters or blocks of parameters and is typically used in a production environment where the Proton Products instrument is connected to a computer, Modbus connected PLC or similar device.

The parameters consist of 16-bit words (DW) and are divided into input and output groups:

- Input parameters may be read from and written to and are used to configure the instrument.
- Output parameters are read only and provide access to instrument status and measurement data.

1 word (DW) consists of 2 bytes
1 byte consists of 8 bits
4 bits are expressed by 1 hexadecimal digit (0-9, A-F)

Proton Products instruments use the following Modbus format:

Modbus format	RTU (Remote Terminal Unit)
Error check	CRC (Cyclic Redundancy Check)

The Modbus RTU frame format is as follows:

Modbus RTU frame format			
Name	**Length**	**Function**	
Start	> 3.5 characters	>3.5 characters of silence	
Address	1-byte	Slave (instrument) Modbus address	*
Function	1-byte	Modbus function code determines read or write operation	*
Data	Multiple bytes	Length and data dependent on function	*
CRC	2-bytes	Cyclic Redundancy Check for errors (not required for Modbus TCP)+	
End	> 3.5 characters	>3.5 characters of silence	

+ Please refer to Modbus Protocol Standards documentation for the CRC error check field calculation. For Modbus protocol communications over TCP/IP networks via the Ethernet port (also known as **Modbus TCP**), the CRC error check field is not required as error checking is handled by the TCP/IP protocol.

For brevity, only the fields marked * are shown in the subsequent examples.

Proton Products instruments support the following Modbus functions:

Modbus function			**Instrument operation**
Code		**Name**	
Dec	**Hex**		
03	03	Read Holding Registers	Read data from a block of consecutive **input** parameters.
06	06	Preset Single Register	Write data to a single **input** parameter.
10	16	Preset Multiple Registers	Write data to a block of consecutive **input** parameters.

04	04	Read Input Registers	Read data from a block of consecutive **output** parameters.

For Modbus protocol communications via the RS-232 serial port, the RS-232 data format is:

Number of data bits	Parity	Number of stop bits	Flow control	Default baud rate
8	None	1	None	9600 bit / s

Read data from a block of consecutive input parameters

Use Modbus function “03” (Read Holding Registers) to read from a block of consecutive input parameters.

Modbus query format		Hex
Slave Modbus address (Gauge Modbus address)		01
Modbus function code		03
Starting address (Starting input parameter address)	High byte	00
	Low byte	08
Number of points (Input parameter word count)	High byte	00
	Low byte	04

Modbus response format		Hex
Slave Modbus address (Gauge Modbus address)		01
Modbus function code		03
Byte count N = (2 × Number of points)		08
Data word 0 (corresponds to input DW8)	High byte	01
	Low byte	F4
Data word 1 (corresponds to input DW9)	High byte	01
	Low byte	F4
Data word 2 (corresponds to input DW10)	High byte	01
	Low byte	F4
Data word [(N/2) – 1] = 3 (corresponds to input DW11)	High byte	01
	Low byte	F4

The response contains the input parameter values requested in the query; its length is dependent on the number of input parameters requested.

Write data to a single input parameter

Use Modbus function “06” (Preset Single Register) to read from a block of consecutive input parameters.

Modbus query format		Hex
Slave Modbus address (Gauge Modbus address)		01
Modbus function code		06
Register address (Input parameter address)	High byte	00
	Low byte	06
Preset data (Input parameter value)	High byte	03

Modbus response format		Hex
Slave Modbus address (Gauge Modbus address)		01
Modbus function code		06
Register address (Input parameter address)	High byte	00
	Low byte	06
Preset data (Input parameter value)	High byte	03

	Low byte	E8

	Low byte	E8

The response is an echo of the query.

Write data to a block of consecutive input parameters

Use Modbus function “16 (10 Hex)” (Preset Multiple Registers) to write to a block of consecutive input parameters.

Modbus query format		Hex
Slave Modbus address (Gauge Modbus address)		01
Modbus function code		10
Starting address (Starting input parameter address)	High byte	00
	Low byte	01
Number of registers (Input parameter word count)	High byte	00
	Low byte	03
Byte count N = (2 × Number of registers)		06
Data word 0 (corresponds to input DW1)	High byte	1F
	Low byte	40
Data word 1 (corresponds to input DW2)	High byte	1F
	Low byte	40
Data word [(N/2) – 1] = 2 (corresponds to input DW3)	High byte	1F
	Low byte	40

Modbus response format		Hex
Slave Modbus address (Gauge Modbus address)		01
Modbus function code		10
Starting address (Starting input parameter address)	High byte	00
	Low byte	01
Number of registers (Input parameter word count)	High byte	00
	Low byte	03

The response contains the starting input parameter address and the count of input parameter words written.

Read data from a block of consecutive output parameters

Use Modbus function “04” (Read Input Registers) to write to a block of consecutive input parameters.

Modbus query format		Hex
Slave Modbus address (Gauge Modbus address)		01
Modbus function code		04
Starting address (Starting output parameter address)	High byte	00
	Low byte	02
Number of points	High byte	00

Modbus response format		Hex
Slave Modbus address (Gauge Modbus address)		01
Modbus function code		04
Byte count N = (2 × Number of points)		06
Data word 0 (corresponds to output DW2)	High byte	07
	Low byte	D0

(Output parameter word count)	Low byte	03

Data word 1 (corresponds to output DW3)	High byte	05
	Low byte	DC
Data word 2 [(N/2) – 1] (corresponds to output DW4)	High byte	09
	Low byte	C4

The response contains the output parameter values requested in the query; its length is dependent on the number of output parameters requested.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ETHERNET COMMUNICATIONS

Ethernet interface является стандартной опцией для любых моделей, работает независимо от других протоколов и доступен параллельно.

Если по желанию пользователя установлены промышленные интерфейсы (Ethernet/IP, PROFIBUS or DeviceNET), стандартный Ethernet замене на соответствующий промышленный.

Ethernet interface

The Ethernet interface may be accessed through the following pins:



Connector type: DB25 female (socket)

Functional group	Pin	Designation	Description	Notes
Shield	S	Shield	Shield	Connect to cable and plug shields
Ethernet	22	IBUS1	TX+	
	10	IBUS2	TX-	
	23	IBUS3	RX+	
	11	IBUS4	RX-	

Индикаторы **Ethernet LED**

		LED status Статус	Indication Показывает
EIP		Continuous green зеленый постоянно	Online and connected в сети и соединен
Ethernet communications		Flashing green зеленый мигает	Online but not connected в сети, но не соединен
		Continuous red красный постоянно	Critical link failure отказ
		Flashing red красный мигает	Connection timeout вышло время на соединение

Конфигурация Ethernet

Configuration via the PCiS_SLmini software:

1	Click the “Comms” button on the main page:



2	Введите Пароль 65000 и затем щелкните кнопку “OK”:



3	Configure the Ethernet interface as required and click the “Exit” button when complete:



Label	Value	Description

DHCP	Enable	Select this option to enable the gauge to automatically acquire its IP Address, Subnet Mask and Gateway from a DHCP server on the network.
	Disable	Select this option to manually configure the gauge IP Address, Subnet Mask and Gateway in the fields below:
IP Address	[192.168.1.110]	Enter the IP address assigned to the gauge in dotted decimal format.
Subnet Mask	[255.255.255.0]	Enter the subnet mask for the network in dotted decimal format.
Gateway	[192.168.1.1]	Enter the gateway for the network in dotted decimal format.

* [ ] indicates factory-default values.

Конфигурация через входные параметры
Configuration via input parameters:

This interface may be configured by writing to the following input parameters:

Input parameters

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
27		Modbus address	1=1	0~255	1
28		EtherNet protocol		0=Modbus protocol 1=EIP protocol	0
29		DHCP		0=Disabled 1=Enabled	0
30		IP address	x.x.x.x		C0A8016E (192.168.1.110)
31					
32		Subnet mask	x.x.x.x		FFFF0000 (255.255.255.0)
33					
34		Gateway	x.x.x.x		C0A80001 (192.168.1.1)
35					

Отменить возможность писать входные параметры Input Parameter Write Disable

Измеритель может быть сконфигурирован так, что при написании параметров через дополнительные интерфейсы DeviceNET, PROFIBUS, PROFINET или EtherNet/IP communications interface, часть параметров не может быть написана (эта функция для них отключена - де активирована).

Это можно сделать для следующих целей:

- **Упростить установку**: все ненужные для данных измерений параметры де активированы для упрощения заполнения страницы
- **Для избежание непредумышленных изменений существенных параметров**: функция написания де активирована и данные параметры НЕВОЗМОЖНО изменить

Функция де активации НЕВОЗМОЖНА для протоколов CANbus, RS-232 или Ethernet interfaces.

1	Щелкнуть “Comms” на главной странице:



2	Набрать пароль 65000 65000 for the password and click the “OK” button:



3	Щелкнуть “Data Config” для доступа на стр. “Data Configuration for Master to Slave” page:



4	Набрать пароль 65065 for the password and click the “OK” button:



5	Enable or disable writing of input parameter DW words or bits via the optional DeviceNET, PROFIBUS, PROFINET or EtherNet/IP communications interfaces:



Название	**Описание**
Enable	Выбрать ***enable*** для возможности написания input parameter DW word or bit.
Disable	Выбрать ***disable*** для невозможности написания input parameter DW word or bit.
ALL ON	Щелкнуть ***enable*** для написания всех ***all*** associated input parameter DW words.
ALL OFF	Щелкнуть ***disable*** для невозможности написания ***all*** associated input parameter DW words.
Exit	Щелкнуть для выхода и возврат на страницу “Communication Setting”.

Протокол UDP Protocol

Измеритель может постоянно посылать данные по протоколу UDP-protocol (пользователь установит скорость передачи) на сервер этой же сети.

Configuration via the PCiS_SLmini software:

1	Click the “Comms” button on the main page:



2	When prompted, enter 65000 for the password and click the “OK” button:



3	Configure the Ethernet interface as required and click the “Exit” button when complete:



Label	Value	Description
Interval Time	0	Disable UDP data output.
	1 ~ 5000 ms	Output UDP data at this interval time.

Destination IP Address	x.x.x.x	Destination server IP address to which UDP data is sent (only the final octet is configurable, the first 3 octets are the same as the gauge IP Address, hence the destination server must be on the same network as the gauge).
Port Number	1111	Destination server port to which UDP data is sent (fixed at 1111, not end-user configurable).

Configuration via input parameters:

The UDP data output function may be configured by writing to the following input parameters:

Input parameters

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
30		IP address	x.x.x.x		C0A80001 (192.168.0.1)
31					
41		UDP data output interval time	1=1ms	1~5000 0=Disable UDP output	0
48		UDP destination IP address (last octet only)		**Note**: the UDP destination port number is fixed at 1111	2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ OPTIONAL COMMUNICATIONS INTERFACES

PROFIBUS COMMUNICATIONS

PROFIBUS interface может быть установлен только на заводе изготовителе, его нельзя установить в существующий прибор.

Передача данных идет независимо от других протоколов и может использоваться параллельно

PROFIBUS interface

PROFIBUS interface доступен через следующие контакты:



Connector type: DB25 мама (socket)

Functional group	Pin	Designation	Description	Notes
Shield	S	Shield	Shield	Connect to cable and plug shields
PROFIBUS Industrial bus	22	IBUS1	+5V	
	10	IBUS2	GND	
	23	IBUS3	A	
	11	IBUS4	B	

PROFIBUS LED indicator

i-BUS		**LED status Статус**	**Indication Что показывает**
		Continuous green Горит зеленым	Online в сети

PROFIBUS communications	Continuous red Горит красным	Communication error ошибка в передачи данных
	Extinguished не горит	No communication нет передачи данных

Конфигурация PROFIBUS configuration

Измеритель конфигурируется в сети PROFIBUS, как ведомый slave.

Configuration via the PCiS_SLmini software:

1	Щелкнуть “Comms” на главной странице:



2	When prompted, enter 65000 for the password and click the “OK” button:



3	Configure the PROFIBUS interface as required and click the “Exit” button when complete:



Label	Value	Description
PROFI ID	0 ~ 125	Enter the PROFIBUS ID (address) assigned to the gauge.

Configuration via input parameters:

This interface may be configured by writing to the following input parameters:

Input parameters:

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
20		Profibus address	1=1	0~125	7

Передача данных по EtherNet / IP или PROFINET communications

EtherNet / IP или PROFINET interface заказываются пользователем заранее, эти интерфейсы невозможно установить на существующий измеритель
Ethernet/IP interface совместим с PLC, у которого есть протокол Ethernet/IP interface, который поддерживает CIP (Common Industrial Protocol).

Передача данных идет независимо от других протоколов и может использоваться параллельно
.

EtherNet / IP или PROFINET interface

EtherNet / IP или PROFINET доступны через следующие гнезда:
:



Connector type: DB25 мама (socket)

Functional group	Pin	Designation	Description	Notes
Shield	S	Shield	Shield	Connect to cable and plug shields
Ethernet/IP or PROFINET Industrial bus	22	IBUS1	TX+	
	10	IBUS2	TX-	
	23	IBUS3	RX+	

	11	IBUS4	RX-	

Индикатор EtherNet / IP or PROFINET LED indicator

		LED status Статус	Indication
i-BUS	●	Continuous green горит зеленый	Online он лайн
EtherNet / IP or PROFINET communications		Continuous red горит красный	Communication error ошибка
		Extinguished не горит	No communication нет передачи данных

EtherNet / IP or PROFINET configuration

Configuration via the PCiS_SLmini software:

1	Click the “Comms” button on the main page:



2	When prompted, enter 65000 for the password and click the “OK” button:



3	Configure the EtherNet / IP or PROFINET interface as required and click the “Exit” button when complete:



Label	Value*	Description
Endian Mode	[Big-Endian]	Select for Big-Endian data format.
	Little-Endian	Select for Little-Endian data format.
DHCP	Enable	Select this option to enable the gauge to automatically acquire its IP Address, Subnet Mask and Gateway from a DHCP server on the network.
	Disable	Select this option to manually configure the gauge IP Address, Subnet Mask and Gateway in the fields below:
IP Address	192.168.1.110	Enter the IP address assigned to the gauge in dotted decimal format.
Subnet Mask	255.255.0.0	Enter the subnet mask for the network in dotted decimal format.
Gateway	192.168.1.1	Enter the gateway for the network in dotted decimal format.

* [ ] indicates factory-default value.

Configuration via input parameters:

This interface may be configured by writing to the following input parameters:

Input parameters

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
29		DHCP		0=Disabled 1=Enabled	0
30		IP address	x.x.x.x		C0A8016E (192.168.1.110)
31					
32		Subnet mask	x.x.x.x		FFFF0000 (255.255.0.0)
33					
34		Gateway	x.x.x.x		C0A80001 (192.168.1.1)
35					
49		Endianess		1=Little endian 0=Big endian	0

DEVICENET COMMUNICATIONS

DeviceNet заказывается пользователем заранее, этот интерфейсыневозможно установить на существующий измеритель
Передача данных идет независимо от других протоколов и может использоваться параллельно

DeviceNet interface

The DeviceNet interface may be accessed through the following pins:



Connector type: DB25 мама (socket)

Functional group	Pin	Designation	Description	Notes	DeviceNet wire colour
Shield	S	Shield	Shield	Connect to cable and plug shields	Bare wire
DeviceNET Industrial bus	22	IBUS1	V+		Red
	10	IBUS2	V-		Black
	23	IBUS3	CANH		White
	11	IBUS4	CANL		Blue

DeviceNet LED indicator

		LED status Статус	Indication
i-BUS		Continuous green Горит зеленый	Online в сети
DeviceNet communications		Continuous red Горит красным	Communication error ошибка
		Extinguished не горит	No communication нет передачи

DeviceNet configuration

Configuration via the PCiS_SLmini software:

1	Click the “Comms” button on the main page:



2	When prompted, enter 65000 for the password and click the “OK” button:



3	Configure the DeviceNet interface as required and click the “Exit” button when complete:



Label	Value	Description
DEV ID	0 ~ 125	Enter the DeviceNet ID (address) assigned to the gauge.
DEV Baud Rate	125K 250K 500K	Enter the DeviceNet baud rate.

Configuration via input parameters:

This interface may be configured by writing to the following input parameters:

Input parameters:

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
46		DeviceNet address		0~63	7
47		DeviceNet baud rate		0=125K 1=250K 2=500K	

СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ STANDARD ELECTRICAL INTERFACES

ЛОГИЧЕСКИЕ ВХОДЫ (ЛВ) LOGIC INPUTS

Соединение ЛВ Logic inputs connection

Три ЛВ установлены во всех измерителях
Доступ к ним через следующие гнезда



Connector type: DB25 vfvf (socket)

Functional group Функции	Pin	Designation Назначение	Description Описание	Notes Примечание
Shield Экран	S	Shield Экран	Shield	Connect to cable and plug shields Соединить кабель и его экран
Power supply and ground Питание и земля	2	DGND земля	Power supply and signal ground (0V) Питание и 0 В	
	15			
	24			
Logic inputs ЛВ	3	LIN1	Logic input 1 ЛВ1	Low state (logic 0) voltage < +3V Низковольтное состояние (ЛВ 0) < + 3 В High state (logic 1) voltage > +10.5V Высоковольтное состояние (ЛВ1) > +10.5 В Maximum input voltage ±30V Макс входное напряжение ±30 В
	4	LIN2	Logic input 2	
	5	LIN3	Logic input 3	

Электрические параметры ЛВ Logic inputs electrical specification

- ЛВ НЕ изолированы от земли.
- ЛВ по внутренней цепи соединены с +15 В через сопротивление 8.2 kΩ resistors; несоединенный вход по умолчанию находится в высоковольтном состоянии. В низком состоянии вход потребляет минимальный ток 3 мА..

Specification Спецификация	Min	Typical	Max	Ед
Low state (logic 0) input voltage низковольтное ЛВ 0			3	В
High state (logic 1) input voltage высоковольтное ЛВ 1	10.5			В
Absolute input voltage абсолютное	-30		30	В
Low state source current ток низковольтного	3			mA

Логические входы могут быть соединены с различными источниками сигналов:

Signal source Источник	**Connection method Метод соединения**
Контакты механического или полупроводникового реле	Соединение между ЛВ logic input и DGND.
Pull-down Переход в низкое	Connect the pull-down signal to the logic input and ground to DGND. Сигнал подать на контакт ЛВ и землю на DGND
Pull-up Переход в высоковольтное состояние	• Connect 820Ω resistor between the logic input and DGND to pull the input down to 2.5V. Соединить резистор 820 Ом • Connect the pull-up signal source to the logic input and ground to DGND. Соединить источник (контакт) перехода с контактом ЛВ и землю с DGND. • For 24V signals (such as from a PLC), the power dissipation in the 820Ω resistor can be reduced by connecting another 820Ω in series between the pull-up signal source and logic input. Для сигнала 24 В, например с PLC , рассеивание энергии на резисторе 8200 ОМ можно снизить, присоединив последовательно другой резистор 8200 ОМ между контактом сигнала перехода и контактом ЛВ

Pull-down	**Pull-up**
	

Конфигурация ЛВ Logic inputs configuration

Каждый отдельный ЛВ можно независимо сконфигурировать для обоих параметров – полярность активного состояния, active state polarity и функциональности function.

Конфигурация с помощью ПО PCiS_SLmini software:

1	Щелкнуть “Interface” на главной странице main page:



2	Когда вошли, наберите пароль 64000 и затем щелкните “OK”:



3	Сконфигурируйте ЛВ logic input interface и при завершении щелкните “Exit”:



Окно	Выбор в окне*	Описание	Input DW
Format	New	Выбрать “New” (заводские установки) для конфигурации ЛВ logic inputs, как далее ниже.	12.15
	Old	Выбрать “Old” для возврата к совместимости с Proton Products	
Logic Input 1			
Function	Rev Direction	Для активации измерений при реверсе. Для измери - телей SL, если активировано (к примеру колёсиком направления), это позволит вычитать длину. • См. раздел Направление измерений “Measurement Direction”, как ЛВ влияют на сложение общей длины.	12
	Length Hold	Активировать для удержания величины длины (Length Hold), обнуляя величину скорости. • Длина считывается с выходных параметров DW6-7 и DW12-13 и будет сохранять значение с момента активации. • Скорость считывается с выходных параметров DW2-3 и DW4-5, которая будет приведена к 0. • Частота ИВых (иимпульсных выходов) также будет приведена к 0.	
	Display Hold	Для активации удержания величин, измеряемых скорости speed и длины length, показываемые на дисплее с момента активации для activation for облегчения считывания. • Измеритель продолжает измерять актуальную скорость и считать длину и показания их на дисплее появятся, когда ЛВ logic input будет де активирован снова. • Считывание длин от параметров DW6-7 и DW12-13 и скоростей от DW2-3 и DW4-5 продолжатся обновляться даже, если “Display Hold” активирован.	

		• ИВых (pulse outputs) НЕ подвергаются данной активации и продолжают отражать актуальную скорость.	
	Speed Hold	Удержит величину скорости на величине момента активации данной функции. • Счет длины остановится на величине при активации speed hold (включая на выходах DW6-7 и DW12-13). • Величина скорости, считываемая с выходов DW2-3 и DW4-5 будет заморожена на значении в момент активации. • Частота ИВых также будет заморожена на соответствующей для данной скорости.	
	Total Length Reset	• Активировать для немедленного сброса величины длины на 0. • При активации на более, чем 5 сек также сбросит “Reel Number” (номер пакета, отрезка) к нулю.	
	End of Reel / Batch Length Reset	• Активировать для прироста номера “Reel Number” и инициировать печать отчета End of Reel report на принтере Zebra ZM400, соединенного по RS-232 (в режиме пакета batch mode немедленно активировать сброс reset длину отрезка на нуль).	
	None	-	
Polarity	Active Low	Переводит ЛВ в низковольтное состояние (0). Pulling the logic input low (logic 0) activates the configured function.	12
	Active High	Переводит в высоковольтное состояние (1). Pulling the logic input high (logic 1) activates the configured function.	
Logic Input 2			
Function		То же, что и для ЛВ1 выше.	12
Polarity		То же, что и для ЛВ1 выше.	12
Logic Input 3			
Function		То же, что и для ЛВ1 выше.	12
Polarity		То же, что и для ЛВ1 выше.	12
Direction Setting	[Up/Normal]	Выбрать для нормального увеличения длины. **SL mini**: Увеличение длины двигающегося объекта. **SLR mini**: Увеличение длины при стандартном направлении.	12.12
	Down/Invert	Выбрать для реверсивного увеличения длины. **SL mini**: Двигающийся объект уменьшает длину **SLR mini**: Стандартное направление уменьшает длину.	
	Замечание: если один из ЛВ logic inputs настроен на функцию “Rev Direction”, тогда функция “Directing Setting” отменена ЛВ и не имеет влияния.		
Laser Switch	[ON]	Выбрать для включения диода лазера laser diode.	13
	OFF	Выбрать для выключения диода лазера laser diode.	

* функции, отмеченные [ ], есть заводские установки

Configuration by input parameters:

This interface may be configured by writing to the following input parameters:
Input parameters

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
12		**Logic input (old format: compatible with old SL gauge;DW12.15=0)**			
	0	Logic input 1 function		0=Direction	1

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
	1			1=Length hold 2=Display hold 3=Speed hold	
	2	Direction setting (available only when no logic input for direction)		0=Count up 1=Count down	0
	3	Logic input 1 polarity		0=Active low 1=Active high	0
	4~7	Not used			0
	8 9	Logic input 2 function		0=Reset input 1=Length hold	0
	10	Logic input 2 polarity		0=Active low 1=Active high	0
	11 12 13	Logic input 3 function		0=Direction 1=Length hold 2=Display hold 3=Speed hold 4=Reset	1
	14	Logic input 3 polarity		0=Active low 1=Active high	0
	15	Must be 0		0=Old format logic inputs	0
12		**Logic input(new format;DW12.15=1)**			
	0 1 2	Logic input 1 function		0=direction (count down) 1=Length hold 2=Display hold 3=Speed hold 4=Reset 5=End of Reel	0
	3	Logic input 1 polarity		0=Active low 1=Active high	0
	4 5 6	Logic input 2 function		0=direction (count down) 1=Length hold 2=Display hold 3=Speed hold 4=Reset 5=End of Reel	1
	7	Logic input 2 polarity		0=Active low 1=Active high	0
	8 9 10	Logic input 3 function		0=direction (count down) 1=Length hold 2=Display hold 3=Speed hold 4=Reset 5=End of Reel	4
	11	Logic input 3 polarity		0=Active low 1=Active high	0
	12	Direction setting (available only when no logic input for direction)		0=Count up 1=Count down	0
	13~14	Not used			
	15	Must be 1		1=New format logic inputs	

ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ (ЛВЫХ) LOGIC OUTPUTS

Соединения Logic outputs

В базовом исполнении измерители имеют два логических выхода и доступны контактами:



Connector type: DB25 female (socket)

Функция	Pin	Назначение	Описание	Замечание	
Shield Экран	S	Shield Экран	Shield Корпус	Connect to cable and plug shields Соединить к кабелю и штекеру корпуса	
Power supply and ground Питание и земля	2 15 24	DGND	Power supply and signal ground (0V) Питание и земля для сигнала 0 В	Floating (inactive) or pull-down to DGND (active) Свободный (неактивен) или переход в низковольтное при контакте к DGND	
Logic outputs Лвых (LOP)	6	LOP1	Logic output 1 Лвых1	**State Состояние**	Logic outputs Лвых (LOP)
				Inactive Неактивен	
				Active Активен	
	7	LOP2	Logic output 2 Лвых2	**State Состояние**	
				Inactive Неактивен	
				Active Активен	

Лвых электрические соединения Logic outputs electrical specifications

- Лвых НЕ МОГУТ БЫТЬ использованы для прямого включения большого тока или индуктивной нагрузки (drive high-current или inductive loads).
- Рекомендуем, что Лвых используются для включения полупроводниковых опто изолированных реле (drive opto-isolated solid-state relays).

Specification Спецификация	Min	Typical	Max	Ед
Logic output to DGND voltage Лвых к земле			+25	В пост
Current Ток			0.1	А



Конфигурация Лвых Logic outputs configuration

Каждый Лвых может быть сконфигурирован так, что может индивидуально подключаться к земле DGND (pull-down to DGND), в случае следующих условий
Конфигурация через ПО PCiS_SLmini software:

1	Щелкнуть (Click) по “Interface” на главной странице (main page):



2	Набрать пароль 64000 for the password and click the “OK” button:



3	Configure the logic output interface as required and click the “Exit” button when complete:



Label Окно	Value* Набор в окне	Description Описание		Input DW Вход
LOP1 Лвых1	Select the condition to pull-down the logic output Выбрать условие для включения Лвых из:			
	Gauge OK Измеритель ОК	There are no errors in the operation of the gauge. Работает, ошибок нет		16
	Gauge Measuring Speed	The gauge is measuring speed. Измеритель измеряет скорость		
	Preset Length 1 / Batch Length	Normal mode Нормальный режим	The measured length exceeds “Preset Length1”. Актуальная длина достигла предварительно установленной Длине 1	
		Batch mode Режим пакета	Когда длина равна Длине Пакета “Batch Length”, Лвых сразу включается на период “Closure Time” (мин время срабатывания), который устанавливается см. далее ниже	
	Preset Length 2 / Batch Number	Normal mode Нормальный	Измеряемая длина достигла длины “Preset Length 2”.	
		Batch mode	Количество пакетных длин batch lengths равна или больше, чем “Batch Number”.	

		Пакетн ый		
	Good Reading	Процент достоверных измерений “Good Readings” превышает порог “GR Threshold”, см. ниже.		
	Object Detected	Объект обнаружен измерителем		
	Gauge Too Hot	Температура измерителя достигла предела в 45°C (этот Лвых может активировать систему охлаждения).		
LOP2 Лвых2	Так же, как для Лвых1 LOP1	As per LOP1 Так же как и для Лвых1		
Closure Time	10 ~ [500] ~ 5000 мсек	Установить минимальный период срабатывания (в мсек) для любого Лвых для функции “Batch Length” function.		4
GR Threshold	0 ~ [60] ~ 100 %	Установите Порог процента достоверных изменений, превышение которого для любого Лвых создаст условие индикации “Good Reading”.		18

* factory-default values are shown in enclosed in [ ].

Конфигурация параметрами Лвх Configuration by input parameters:
Можно конфигурировать, написав параметры входа:

Input parameters

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
4		Batch mode LOP closure time	1=10ms	1~500 (10ms~5s)	50
16		**Logic output function**			
	0~3	LOP1 function		0=Gauge OK 1=Gauge measuring speed 2=Preset length 1 / Batch length 3=Preset length 2 / Batch number 4=Good reading 5=Object detected 6=Gauge too hot	0
	4~7	LOP2 function			2
	8~15	Not used			3
18		Good Reading threshold	1=1%		60%

ИМПУЛЬСНЫЕ ВЫХОДЫ PULSE OUTPUTS (ИВЫХ ИЛИ POUT)

Соединения Pulse outputs connection

Четыре Ивых установлены во всех измерителях и доступны через следующие гнезда разъема:



Connector type: DB25 мама (socket)

Functional group Группа функций	Pin	Designation Назначение	Description Описание	Замечание
Pulse outputs Ивых	1	POUT +V	Pulse output external power supply Внешнее питание для Ивых	Если нет внешнего источника питания, Ивых по умолчанию соединен с внутренним источником +5 В Max напряжение: +24V
	18	P1	Pulse output 1	RS-422 compliant differential pair pulse outputs. Совместимые с RS422 дифференциальные парные импульсные выходы
	19	P2	Pulse output 2	
	20	P3	Pulse output 3	RS-422 compliant differential pair pulse outputs.
	21	P4	Pulse output 4	
Power supply and ground Питание и земля	25	+24V	Питание 24 В	Для 24 В соедините с POUT +V.
	2	DGND	Power supply and signal ground reference Питание и 0 для выходного сигнала	Ground reference Земля
	15	DGND		
	24	DGND		
Shield Экран	S	Shield	Shield Экран Корпус	Connect to cable and plug shields Соедините кабель и его экран

ИВЫХ (PULSE OUTPUTS) НА SL MINI И НА BOB MINI-ISO

Ивых (Pulse outputs) на SL mini					
Options ОПЦИИ		Pulse outputs Ивых			Pulse rate set Установка частоты импульсов по:
Pulse Group A Группа А Ивых	Single end Отдельный выход	P1	Single end		P1
		P2	Single end		P2
	Differential (P1&P2) Дифференциальный выход	P1	Differential		P1
		P2			

	Single end Quadrature (P1, P2)	P1 P2	Single end Quadrature Отдельный и квадратура			P1
	*Differential Quadrature (P1&P2, P3&P4)	P1 P2	Differential Дифференциальный	Differential Quadrature Дифференциальный и квадратура		P1
		P3 P4	Differential Дифференциальный			
Pulse Group B Группа B	Single end Отдельный выход	P3	Single end Отдельный выход			P3
	Single end Отдельный выход	P4	Single end Отдельный выход			P4
	Differential (P3&P4)	P3 P4	Differential Дифференциальный			P3
	Single end Quadrature (P3, P4)	P3 P4	Single end Quadrature Отдельный и квадратура			P3

Ивых (Pulse outputs) на коммутаторе Bob mini-ISO

Options ОПЦИИ		**Pulse outputs Ивых**			**Pulse rate set Установка частоты импульсов по:**
Pulse Group A Группа A	Single end Отдельный	P1 /P1	Differential Дифференциальный		P1
		P2 /P2	Differential Дифференциальный		P2

	Differential (P1&P2) Дифференциальный	Used when Bob mini is not provided Используется, когда коммутатор не установлен				
	Single end Quadrature (P1, P2)	P1	Differential Дифференциальный	Differential Quadrature Дифференциальный Квадратура		P1
		/P1				
		P2	90° Differential			
		/P2				
	Differential Quadrature (P1&P2, P3&P4)	Used when Bob mini is not provided Используется, когда коммутатор не установлен				
Pulse Group B	Single end Отдельный	P3	Differential Дифференциальный			P3
		/P3				
		P4	Differential Дифференциальный			P4
		/P4				
	Differential (P3&P4)	Used when Bob mini is not provided Используется, когда коммутатор не установлен				
	Single end Quadrature (P3, P4)	P3	Differential	Differential Quadrature		P3
		/P3				
		P4	90°Differential			
		/P4				

Ивых электрическая часть (Pulse outputs electrical specifications)

Specification Спецификация	Min	Typical	Max	Ед
Pulse output external power supply (POUT +V) Внешний источник питания для Ивых POUT +V	+5		+25	В пост
Pulse output frequency Частота Ивых			2*	МГц

* уменьшается с увеличением длины кабеля в соответствии с RS-422 standards.

Configuration via the PCiS_SLmini software:

1	Щелкнуть “Interface” на главной странице main page:



2	Пароль 64000 for the password and click the “OK” button:



3	Конфигурировать Ивых (pulse output) interface as required and click the “Exit” button when complete:



Label Окно	Value* В окне	Description Описание
Pulse Resolution Разрешение Ивых	1000	Установить разрешение для Ивых (pulse output) в импульсы/единицы (pulses/ unit), где единицы есть единицы измерения “Measurement unit” (метры, футы и пр.), которые установлены на стр. “Measurement”.
	100	
	10	
	[1]	
	0.1	
	0.01	
	0.001	
Pulse Group A	[Single End]	Выбрать режим “Single End Quadrature” для объединения “Pulse 1” и “Pulse 2”, как единого сигнала квадратуры (single-ended quadrature), с частотой, установленной для “Pulse 1 rate”.
	Differential(P1&P2)	Выбрать режим “Differential” для объединения пары “Pulse 3” и “Pulse 4”, как дифференциальной пары сигналов с частотой, установленной для “Pulse 3 rate”.
	Single End Quadrature(P1,P2)	Выбрать режим “Single End Quadrature” для объединения “Pulse 3” и “Pulse 4”, как единого сигнала квадратуры (single-ended quadrature), с частотой, установленной для “Pulse 3 rate”.
	Differential Quadrature(P1&P2, P3&P4)	Выбрать “Differential Quadrature” для объединения пар “Pulse 1”, “Pulse 2” и “Pulse 3”, “Pulse 4” для пар квадратуры с частотой “Pulse 1 rate”.
Pulse Group B	[Single End]	Выбрать режим “Single End” для выбора Pulse 3” или “Pulse 4”, как отдельного Ивых.

Группа B	Differential(P3&P4)	Выбрать режим “Differential” для объединения пары “Pulse 3” и “Pulse 4”, как дифференциальной пары сигналов с частотой, установленной для “Pulse 3 rate”.
	Single End Quadrature(P3,P4)	Выбрать режим “Single End Quadrature” для объединения “Pulse 3” и “Pulse 4”, как единого сигнала квадратуры (single-ended quadrature), с частотой, установленной для “Pulse 3 rate”.
Pulse 1, 2, 3, or 4 rate	1 ~ [1000] ~ 65535	Установить частоты Ивых 1, 2, 3 or 4 в импульс/Ед, которые были установлены в “Measurement unit” (метры, футы, ярды, дюймы) на стр. “Measurement”. **Замечание**: если разрешение “Pulse Resolution”, установленное выше, не подходит для установленной здесь частоты/ед, тогда частота автоматически будет округлена до значения выше или ниже.
H-Level width	1 ~ [1000] ~ 65535	Set the H-level width of the pulse rates. Установите ширину уровня частот H-level (H-level width of the pulse rates).
Sync pulse at reset	[OFF]	Select for pulse outputs to continue following the measured speed during a length reset. Выбрать для Ивых, продолжить те же Ивых для измеряемой скорости при сбросе длины (length reset).
	ON	Select to reset pulse outputs when the length is reset. Выбрать для того, чтобы переустановить Ивых, когда длина сброшена (length is reset).

* заводские установки [ ].

Информация о состоянии рабочих условий (Circuit Information) и Индикатор Работоспособности (Gauge Performance Indicators)

Страница “Circuit” ПО PCiS_SLmini показывает различные индикаторы работоспособности (performance indicators) и параметры состоянии схем измерителя (gauge circuit parameters).

1	Щелкнуть “Circuit” button on the main page:



2	Страница “Circuit” представляет параметры, которые могут быть полезны при наладке измерителя или при сервисных работах специалистами Proton Products; и при запросах Proton Products по технической помощи, приготовьте информацию на дисплее страницы “Circuit” для наших специалистов.



Label	Description Описание	Min	Норма	Max	Ед
Good Reading % достоверных считываний	Измеритель делает несколько тысяч сканирований, измерений в секунду, параметр “Good Reading” (процент достоверных считываний, ПДС) представляет пропорцию признанных корректных измерений ко всем измерениям (сканам), сделанным за отчетный период. Высокая величина ПДС “Good Reading” даст лучшую погрешность, особенно при более коротких объектах. При неравномерной поверхности этот параметр может отличаться в разных местах объекта. Для гладких поверхностей “Good Reading” выше 50% надежно обеспечит хорошую погрешность измерений скорости и длины. При измерении относительно коротких отрезков (к примеру, маркирование принтером, или нарезка, с длинами в несколько метров), ПДС “Good Reading” рекомендуем выше 80% ідля достижения достаточной погрешности.				14

	Погрешность для (Long length) длинных отрезков (> 5 m)	50	70	100	%
	Погрешность для коротких (Short length 0 ~ 5 m)	80	90	100	%
SNR Сигнал /Шум	Этот параметр сильно зависит от материала объекта, расстояния от центра пересечения лучей до поверхности объекта внутри рабочей зоны, и скорости объекта. К примеру, матовая поверхность пластика, двигающаяся со скоростью 100 м/мин может быть SNR > 1000, но для прозрачного этот параметр намного меньше. SNR должен быть более 80, для постоянных, надежных измерений.	200	500		-
DC Level (%) % тока	Уровень тока DC, зависит от количества света, полученного от объекта и должен быть между 10% и 90% для корректных измерений; и поддерживается на уровне примерно 30% контроллером автоматического регулирования усиления (automatic gain controller - AGC). контроллер AGC может перенасыщаться при зеркальной поверхности (металл, плоскости), что приведет к превышению тока DC уровня 100%; в этом случае примените наклон измерителя (см. «Углы установки измерителя», угол γ ≠ 0) для снижения прямого потока света до уровня DC 90%. Очень узкие и поглощающие поверхности могут не выдать достаточного количества света, чтобы уровень DC достигал 10%; увеличьте сигнал установив как можно ближе к центру рабочей зоны (в точку пересечения лучей).	10	30	90	%
Signal Amplitude Амплитуда сигнала	Высоко отражающие, неровные или быстро движущиеся поверхности могут создавать насыщение или блокирование осциллирующего отраженного светового сигнала. Сигнал амплитудой ниже 80% не вызовет насыщение, в то время, как контроллер AGC будет размещать сигнал в диапазон 80 - 99%. Сигнал амплитудой выше 99% еще даст возможность измерениям, но значительно ухудшить % ПДС (Good Reading rate). Постарайтесь уменьшить амплитуду ниже 80%, применив наклон (angle γ ≠ 0), снизив тем самым поток света.			80	%
Laser Temperature	Только ля инженеров Proton Products.				°C
Heating State					%

Bragg Temperature					°C
Heating State					%
APD Temperature					°C
FFT Amplitude					-
DC Level (mV)					mV
APD Bias Voltage					V
Filter Band					-
Frequency					kHz

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ (DATA LOGGING)

Загрузка данных измерений происходит через регулярный период времени в текстовый файл с расширением (.csv (comma separated values), который можно прочесть в табличной программе, например, в MS Excel

.

1	Click the “Start Logging” button on the main page:



2	Выбрать требуемые параметры для загрузки в файл (папку file), интервал загрузки (logging time interval), имя папки (file name) и начать/остановить загрузку (start/stop logging):



Label	Description	
Parameters	Показывает список параметров для загрузки. Щелкнуть и подсветить необходимый параметр в списке и щелкнуть кнопку Add, для перемещения этого параметра в список выбранных Selected. This displays the parameters that are available for logging; click to highlight a parameter in this list and then click the “Add” button to move the highlighted parameter to the “Selected” list.	
Selected	Показывает список выбранных параметров для загрузки. Щелкните по подсвеченному параметру и затем по кнопке “Remove”, возвратив этот параметр обратно в список параметров “Parameter” list.	
Add	Добавляет подсвеченный параметр из “Parameters” в “Selected”.	
Remove	Возвращает подсвеченный параметр из “Selected” в “Parameters”.	
Record Interval	Добавляет период (в мсек), в течение которого данные записаны для загрузки.	
Path	Щелкнуть “…” для подбора папки сохранения загруженной информации.	
Name	Щелкнуть для редактирования имени папки	
_Time	Ticked галочка	Ticked галочка
	Unticked нет галочки	Unticked нет галочки
Start	Click to commence data logging. Щелкнуть для начала загрузки данных	
Stop	Click to stop data logging. Щелкнуть для останова загрузки данных	
Exit	Click to close this dialog box and return the main page. Щелкнуть для закрытия окна и перехода на главную страницу	

РАЗЪЕМ КОНТАКТОВ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ (CONNECTOR PIN OUTS)



Connector type: DB25 мама (socket)

Functional group Функционал	Pin Гнездо	Designation Назначение	Description Описание	Notes Замечание
Logic inputs Лвх (LIN)	3	LIN1	Logic input 1 Лвх1	Low < +3V; High > +10.5V; Max ±30V User configurable function. Низковольтное, Высоковольтное состояния
	4	LIN2	Logic input 2 Лвх2	
	5	LIN3	Logic input 3 Лвх3	
Logic outputs Лвых (LOP)	6	LOP1	Logic output 1 Лвых1	Floating or pull-down; user configurable function. Пользователь сконфигурирует в свободном состоянии или переключен на низковольтное
	7	LOP2	Logic output 2 Лвых2	
CANbus	8	CAN H	CANbus high	Для приборов Протон.
	9	CAN L	CANbus low	
Laser safety безопасность	12	SHUT_ST	Shutter status Статус заслонки	Pulled down to DGND when the shutter is open. Соединен с землей при открытой заслонке
	13	/SHUT_EN	Shutter control Контроль звслонки	Pull down to DGND to open the laser shutter. Соединен с землей для открытия заслонки
	14	/LSR_EN	Laser enable Диод включен	Pull down to DGND to enable the laser diode. Соединен с землей для включения диода
RS-232	16	RXD	RS-232 receive получает	
	17	TXD	RS-232 transmit передает	
Pulse outputs Ивых	1	POUT +V	Pulse output external power supply Внешнее питание для Ивых	If no external power supply is connected, then the pulse outputs default to the internal +5V supply. Если внешнего источника питания нет, выход соединен с 5 В
	18	P1	Pulse output 1 Ивых1	RS-422 compliant differential pair outputs. Дифференциальная пара совместимая с RS422
	19	P2	Pulse output 2 Ивых2	
	20	P3	Pulse output 3 Ивых3	
	21	P4	Pulse output 4 Ивых4	
	25	+24V	Power supply Питание	Рабочее питание: 15 – 28 В Мощность потребления: 15 В
	2	DGND	Power supply and signal ground	
	15	DGND		

	24	DGND	reference Питание и 0 для сигнала	
Shield Экран	S	Shield	Корпус Экран	К экрану кабеля

Functional group Функционал	**Pin Гнездо**	**Designation Назначение**	**Дополнительные интерфейсы**		
			Ethernet EtherNet/IP		
Industrial bus Индустриальный интерфейс	22	IBUS1	TX+	Industrial bus Индустриальный интерфейс	22
	10	IBUS2	TX-		10
	23	IBUS3	RX+		23
	11	IBUS4	RX-		11

Дополнительный коммутатор PSU-BOB mini-ISO

Proton Products PSU-BOB mini ISO (Коммутатор и блок питания, изолированный) служит для следующих целей:

- Блок питания, переменного тока в постоянный,
- Имеет разъем DB9 для CANbus, RS-232 и дополнительного PROFIBUS / DeviceNET
- Разъем RJ45 для Ethernet MODBUS или Ethernet/IP
- Ключ безопасности лазера Laser enable key switch
- Терминалы под винт для Лвх (logic inputs), Лвых (logic outputs), Ивых (pulse outputs) и контакты лазерной безопасности

Измерители SL mini / SLR mini можно соединить с PSU-BOB mini через кабель DB25-to-DB25, заказываемый следующими длинами:

Length / m	Part name Модель	Proton part no Номер заказа
3	SLMKII-BOB-003	00043MC021
5	SLMKII-BOB-005	00041CT005
10	SLMKII-BOB-010	00041CT010
20	SLMKII-BOB-020	00041CT020
30	SLMKII-BOB-030	00041CT030

CAN

Connector type: DB9 папа (plug)

Pin Гнездо	Designation Назначение	Comment Примечание
2	CANL	
3	GND	Ground reference (isolated from earth / shield). Земля (изолирована от экрана/физической земли)
5	Shield Экран	Ensure that the cable shield is connected to this via the plug shield connection. Убедитесь, что экран кабеля соединен с его разъемом
7	CANH	
9	+24V	+24VDC power input (the gauge may be powered via this pin). 24 вольта можно получить с этого гнезда
S	Shield Корпус	Убедитесь, что экран кабеля соединен с его разъемом

RS232

Connector type: DB9 мама (socket)

Pin Гнездо	Designation Назначение	Comment Примечание	Pin Гнездо
2	CANL		2
3	GND	Ground reference (isolated from earth / shield). Земля (изолирована от экрана/физической земли)	3
5	Shield Экран	Ensure that the cable shield is connected to this via the plug shield connection. Убедитесь, что экран кабеля соединен с его разъемом	5
7	CANH		7
9	+24V	+24VDC power input (the gauge may be powered via this pin). 24 вольта можно получить с этого гнезда	9
S	Shield Корпус	Убедитесь, что экран кабеля соединен с его разъемом	S

Также в таблице выше показаны соединения с ПК через его разъем DB9.

I-BUS

Connector type: DB9 мама (socket)

PROFIBUS		
Pin	**Function**	**Comments**
3	B	
5	GND	
6	+5V	
8	A	
S	Shield Корпус	Ensure that the cable shield is connected to this via the plug shield connection. Убедитесь, что экран кабеля соединен с его разъемом

DeviceNet			
Pin	**Function**	**Wire colour**	**Comment**
3	CANL	Blue	
5	V-	Black	
6	V+	Red	
8	CANH	White	
S	Shield Корпус		Ensure that the cable shield is connected to this via the plug shield connection. Убедитесь, что экран кабеля соединен с его разъемом

Ethernet / EtherNet/IP / PROFINET		
Pin	**Function**	**Comments**
1	LAN TX-	
2	LAN TX+	
7	LAN RX-	
9	LAN RX+	
S	Shield Корпус	Ensure that the cable shield is connected to this via the plug shield connection. Убедитесь, что экран кабеля соединен с его разъемом

Замечание: для интерфейсов Ethernet, EtherNet/IP и PROFINET, и разъем DB9 для i-BUS и разъем RJ45 соединены проводами параллельно и могут быть использованы оба в зависимости от имеющегося типа разъема на кабеле.

RJ45 SOCKET

Connector type: RJ45 8P8C female (socket)

Ethernet / EtherNet/IP / PROFINET		
Pin	**Function**	**Comments**
1	LAN TX+	
2	LAN TX-	

3	LAN RX+	
6	LAN RX-	
S	Shield Корпус	Ensure that the cable shield is connected to this via the plug shield connection.

Замечание: для интерфейсов Ethernet, EtherNet/IP и PROFINET, и разъем DB9 для i-BUS и разъем RJ45 соединены проводами параллельно и могут быть использованы оба в зависимости от имеющегося типа разъема на кабеле.

ТЕРМИНАЛ ПОД ВИНТ SCREW TERMINALS (PSU-BOB MINI-ISO)



Connector type: Терминал под винт

Группа	Номер контакта*	Назначение	Описание	Замечание
Logic outputs Логические выходы	1	LOP1 Лвых1	Логический выход 1	Свободный или переключенный на низкое Определяет пользователь Floating or pull-down; user configurable function.
	2	LOP2 Лвых2	Logic output 2	
Logic inputs Логические входы	4	LIN1 Лвх1	Логический вход 1	Low (Низкое) < +3V; High (Высокое) > +10.5V; Max ±30V Определяет пользователь
	5	LIN2 Лвх2	Logic input 2	
	6	LIN3 Лвх3	Logic input 3	
Laser safety Безопастн ость	3	SHUT_ST	Shutter status Статус заслонки	Pulled down to DGND when the shutter is open.
	7	/SHUT_EN	Shutter control Контроль заслонки	Pull down to DGND to open the laser shutter.
	9	/LSR_EN	Laser enable Активация лазера	Pull down to DGND to enable the laser diode.
Pulse outputs Реле на выходе	14	PV+	Pulse output external power supply Внешний источник питания для Ивых	If no external power supply is connected, then the pulse outputs default to the internal +5V supply.
	13	PGND	Pulse output and power supply ground reference. Нуль или земля для Ивых и питание	
	15	P1	Pulse output 1 Ивых1	RS-422 compliant differential pair outputs. Дифференциальный совместимый с RS422
	16	/P1	Inverted pulse output 1 Перевернутый Ивых 1	
	17	P2	Pulse output 2	RS-422 compliant differential pair outputs.
	18	/P2	Inverted pulse output 2 Перевернутый	
	19	P3	Pulse output 3	RS-422 compliant differential pair outputs.
	20	/P3	Inverted pulse output 3 Перевернутый	
	21	P4	Pulse output 4	RS-422 compliant differential pair outputs.
	22	/P4	Inverted pulse output 4 Перевернутый	

	12	+24V	Power supply Питание	Напряжение: 15 – 28 В Потребление: 15 Вт
	8	DGND	Power supply ground reference земля для питания	
	11	DGND		
Key-switch Ключ безопасности	10	KEY SW	Laser enable key-switch	Этот контакт соединен через ключ-выключатель безопасности с землей DGND. Вытаскиваемая перемычка соединяет этот контакт с /LSR_EN (контакт 14).

* нумерация контактов соответствует нумерации pin на разъеме DB25 INTERFACE измерители.

Ключ безопасности (Key switch)

Ключ-выключатель служит для соответствия применения к правилам безопасного использования лазерной техники.

- Когда ключ разомкнут (“O”), диод выключен и лучей нет DISABLED.
- Когда ключ замкнут (“I”), диод включен, лучи излучаются ENABLED.
- Когда положение (“I”), диоду требуется время нагрева для стабилизации, для дальнейших измерений.
- Ключ позволяет отключить лазерное излучение для исключения человеческого фактора при операциях на линии производства.
- Вытаскиваемая перемычка соединяет контакт LSR_EN через ключ безопасности (key-switch) с референтной землей DGND; если ее вынуть, ключ будет нерабочим и пользователь может организовать свой удаленный ключ, соединенный с контактами штатного ключа безопасности.

Габариты, чертежи



ПАРАМЕТРЫ ВХОДНЫЕ INPUT PARAMETERS

1 DW word = 2 bytes

DW	Bit	Comments	Unit	Range/Remark	Default value
0		System Function			
	0	Measurement mode		0=Normal; 1=Batch	0
	1	Total Length Reset		0=force to 0 (zero); 1=Accumulate length	1
	2	Batch Length Reset(avaliable in batch mode)		0=force to 0 (zero); 1=Accumulate length	1
	3	Measure unit		0=m/min,m; 1=ft/min,ft; 2=ft/min,yds;3=Other Unit(Input DW134)	0
	4				
	5	Speed signal output response		0=averaged; 1=instant	1
	6				Removed
	7	Analogue O/P source		0=speed; 1=Good Reading	0
	8	Resolution of length & speed		0=length 0.1,speed 0.01; 1=length 0.0001,speed 0.001	1
	9				Removed
	10	Automatic save length function		0=invalid; 1=valid	0
	11	Object detection switch		0=OFF; 1=ON	0
	12	Auto reset when object detected		0=OFF;1=ON	0
	13	Reset reel number		1=Reset	
	14	Object detection mode	available only on SLR	0=DC Level;1=Zero Speed	0
	15	Not used			0
1		Gain of Preset length 1 & 2	$1=10^n$	n=-3~3	0
2		Averaging time	1=5ms	1~1000 (5~5000ms)	200
3		Hold time when no signal for speed	1=1ms	1~5000 (1ms~5s)	100
4		Closure time for LOP in batch mode	1=10ms	1~500 (10ms~5s)	50
5		Preset length 1 / Preset batch length	1=1/10DW1m{ft}{yds}	0~65535	1000
6		Preset length 2 / Preset batch number	1=1/10DW1m{ft}{yds} / 1=1(batch number)	0~65535	2000
7		Rate of pulse output 1	1=1/10DW17p/m{ft}{yds} 1=0.001m{ft}{yds}/p	1~65535	1000
8		Rate of pulse output 2		1~65535	1000
9		Rate of pulse output 3		1~65535	1000
10		Rate of pulse output 4		1~65535	1000
11		Minimum speed limit	1=0.1m/min{ft/min}	0~65535 (0~6553.5)	0
12		**Logic input (old format: compatible with old SL gauge;DW12.15=0)**			
	0	The function of logic input 1		0=direction; 1=length hold; 2=display hold; 3=speed hold	1
	1				

DW	Bit	Comments	Unit	Range/Remark	Default value
	2	Direction setting (available only when no logic input for direction)		0=count up; 1=count down	0
	3	The polarity for logic input 1		0=active low; 1=active high	0
	4~7	Not used			0
	8 9	The function of logic input 2		0=reset input; 1=length hold	0
	10	The polarity for logic input 2		0=active low; 1=active high	0
	11 12 13	The function of logic input 3		0=direction; 1=length hold; 2=display hold; 3=speed hold; 4=reset	1
	14	The polarity for logic input 3		0=active low; 1=active high	0
	15	Must be 0			0
12		**Logic input(new format;DW12.15=1)**			
	0 1 2	The function of logic input 1		0=direction (count down); 1=length hold; 2=display hold; 3=speed hold; 4=total length reset; 5=batch length reset/End of reel; 6=None	4
	3	The polarity for logic input 1		0=active low; 1=active high	0
	4 5 6	The function of logic input 2		0=direction (count down); 1=length hold; 2=display hold; 3=speed hold; 4=total length reset; 5=batch length reset/End of reel; 6=None	1
	7	The polarity for logic input 2		0=active low; 1=active high	0
	8 9 10	The function of logic input 3		0=direction (count down); 1=length hold; 2=display hold; 3=speed hold; 4=total length reset; 5=batch length reset/End of reel; 6=None	2
	11	The polarity for logic input 3		0=active low; 1=active high	0
	12	Direction setting (available only when no logic input for direction)		0=count up; 1=count down	0
	13~14	Not used			
	15	Must be 1			
13		Laser switch		0=ON,1=OFF	0
14		Length offset	1=0.1m{ft}{yds}	-3000.0~3000.0m{ft}{yds}	0
15		Pulse output mode			
	0~3	Puulse output group A mode		0=Single end(P1) (P2); 1=Differential(P1=/P2); 2=Quadrature(P1=Quad P2); 3=Differential Quadrature(P1/2=Quad P3/4)	
	4~7	Puulse output group B mode		0=Single end(P3)(P4); 1=Differential(P3=/P4); 2=Quadrature(P3=Quad P4);	
	8	Pulse ouptut 1 rate mode		0=pulse/m{ft}{yds};1=m{ft}{yds}/pulse	0
	9	Pulse ouptut 2 rate mode			0

DW	Bit	Comments	Unit	Range/Remark	Default value
	10	Pulse ouptut 3 rate mode			0
	11	Pulse ouptut 4 rate mode			0
16		**Logic output function**			
	0~3	LOP 1 function		0=Gauge OK; 1=Gauge measuring speed; 2=Preset length1 / Batch length; 3=Preset length 2 / Batch number; 4=Good reading; 5=Object detected 6=Gauge too hot; 13=User 1;14=User 2;15=User 3	0
	4~7	LOP 2 function			2
	8~11	LOP 3 function			3
	13	User I/P 1		0=OPEN;1=CLOSE	
	14	User I/P 2		0=OPEN;1=CLOSE	
	15	User I/P 3		0=OPEN;1=CLOSE	
17		Resolution of pulse output rate	1=1	3=1000;2=100;1=10;0=1;-1=0.1;-2=0.01;-3=0.001	0
18		Good Reading threshold	1=1%		60%
19		Pulse reset syn to length reset		0=OFF;1=ON	0
20		Profibus address	1=1	0~125	7
21		CAN address	1=1	0~255	14
22		CAN baud rate		0=250; 1=500; 2=1000; other=500	0
23		RS232 baud rate		0=4800;1=9600;2=19200;3=38400;4=115200	1
24		RS232 mode		0=Proton; 1=Modbus;2=ZM400 Printer	1
25		RS422/RS485 mode		0=422/485 Proton; 1=422/485 Modbus; 2=SSI Speed; 3=SSI Length;	1
26		RS422/RS485 baud rate		0=4800; 1=9600; 2=19200; 3=38400; 4=115200; 5=250K; 6=500K; 7=1M	1
27		Modbus address	1=1	0~255	1
28		EtherNet protocol		0=Modbus; 1=EIP	0
29		DHCP		0=Disabled; 1=Enabled	0
30		IP address	xx.xx.xx.xx		C0A8016E(192.168.1.110)
31					
32		Subnet mask	xx.xx.xx.xx		FFFF0000(255.255.0.0)
33					
34		Gateway	xx.xx.xx.xx		C0A80101(192.168.1.1)
35					
36		CAN terminator	1=1	0=OFF; 1=ON	1
37		Bluetooth mode		0=Proton; 1=Modbus	1
38		Speed compensation coefficient	1=0.0001		10000
39		Acceleration limit	1=1m{ft}/min/s	1~9999	9999

DW	Bit	Comments	Unit	Range/Remark	Default value
40		Default parameters to factory		63000=default to factory; other=invalid	
41		Interval time of UDP data output	1=1ms	0~5000 (0=disable UDP output)	0
42		Gain of analogue O/P	1=0.0001		9999
43		Zero of analogue O/P	1=0.0001		0
44		Speed simulation		0=Normal; 1=Simulation	0
45		Simulation speed	1=0.1m{ft}/min	0~6553.5	100
46		DeviceNet address		0~63	7
47		DeviceNet baud rate		0=125K; 1=250K; 2=500K	
48		Destination IP address for UDP (last section only)		Port number fixed to 1111	2
49		Little Endian/Big Endian		1=Little Endian;0=Big Endian	0

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ OUTPUT PARAMETERS

1 DW word = 2 bytes

DW	Bit	Comments	Units	Range/Remark
0	0	Mode		0=Normal; 1=Batch
	1	Resolution of length & speed		0=length 0.1 & speed 0.01; 1=length 0.0001 & speed 0.001
	2	Not used		
	3	Measured length > Preset1		1=>Preset
	4	Measured length > Preset2		1=>Preset
	5	Length reset		0=reset
	6	Measure unit		0=m/min,m; 1=ft/min,ft; 2=ft/min,yds;3=Other Unit(Input DW134)
	7			
	8	Speed signal output response		0=average; 1=instant
	9			
	10	Laser ON		1= ON; 0=OFF
	11	Gauge OK		1 = OK
	12	Speed reading valid		1=valid; 0=invalid
	13	Object detected		1=Object detected; 0=No object
	14	Good reading status		1=Lower than threshold; 0=OK
	15	Not used		
1	0	Gauge OK		1=Error; 0=OK
	1	Laser temperature too high		1=Too high; 0=OK
	2	Laser temperature too low		1=Too low; 0=OK
	3	APD temperature too high		1=Too high; 0=OK
	4	APD temperature too low		1=Too low; 0=OK
	5	DC level of APD		1=Too high; 0=OK
	6	Gauge too hot		1=Too hot;0=OK
	7	Not used		

DW	Bit	Comments	Units	Range/Remark
	8	Not used		
2		Average speed	1=0.01m/min {ft/min} old format; 1=0.001m/min{ft/min} new format	±10~999999 (0.10~9999.99)
3				
4		Instant speed		±10~999999 (0.10~9999.99)
5				
6		Total Length/Batch Length(Batch mode)	1=0.1m{ft}{yds} old format ; 1=0.0001m{ft}{yds} new format	±200,000.0000
7				
8		**Logic input**		
	0	Not used		
	1	Direction		0=count up; 1=count down
	2	Function of logic input 1		0=direction; 1=length hold; 2=display hold; 3=speed hold
	3			
	4	State of logic input 1		1=active
	5~7			
	8	Function of logic input 2		0=reset input; 1=length hold
	9			
	10	State of logic input 2		1=active
	11	Direction		0=count up; 1=count down
	12	Length hold		1=hold
	13	Display hold		1=hold
	14	Speed hold		1=hold
	15	Length reset		1=reset
9		Not used		
10		Batch number	1=1	
11		Not used		SNR
12		Total length	1=0.1m{ft}{yds}	±200,000.0000
13				
14		Good reading percentage	1=1%	0~100
15		Not used		Signal amplitude
16		Not used		
17		Not used		
18		Not used		
19		Not used		
20		Communication Bus Type		0=MODBUS_TCP; 1=PROFI; 2=DEV; 3=EtherNet/IP; 4=PROFINET
21		DHCP		0=Enable; 1=Disable
22		IP address	xx.xx.xx.xx	
23				
24		Sub net Mask	xx.xx.xx.xx	
25				
26		Gateway	xx.xx.xx.xx	
27				
28		Not used		
29		Not used		

Приложение 1. Высокоточные измерения коротких отрезков

Проблема

Измерение дискретных объектов, движущихся по технологической линии может сопровождаться дополнительными погрешностями в измерениях, из-за параметра удержания длины / времени задержки (tracking delay / hold time) в настройках измерителей SL / SLR mini W, так как каждый из дискретных объектов индивидуально входит и выходит из рабочей зоны (пятна лазерных лучей)
Из-за времени задержки hold time к реальной длине насчитывается дополнительная длина, пропорциональная времени задержки и скорости движения.

Решение проблемы



Используйте два аккуратно установленных световых барьера (эмиттер и детектор светового луча, инициирующий электрический сигнал, например, для понимания http://www.sick.imtrade.ru/light_barriers и др.), сигнал с которых подайте на логические входы SL / SLR mini. Это позволит включить измерение длины только после того, как объект находится в необходимом положении на производственные лини с SL / SLR mini.

По вектору движения объекта Первый световой барьер (LB1) установлен на входе объекта к измерителю SL / SLR mini, и Второй (LB2) установлен на выходе из зоны измерений SL / SLR mini. “L” есть точно измеренная длина между барьерами LB1 и LB2.

Измеритель SL / SLR mini надо сконфигурировать так, что измерение длины происходит только в том случае, если оба барьера LB1 и LB2 сработали от появления измеряемого объекта. Измеритель SL / SLR mini измеряет длину объекта минус отрезок, соответствующий расстоянию L, между LB1 и LB2, а именно:

Object length (Длина отрезка) = L + (gauge measured length - измеренная)



Time	Object status	LB1	LB1	SL / SLR status
T_0	Clear of LB1, LB2, SL / SLR	Clear	Clear	No object
T_1	Leading edge interrupts LB1	Blocked	Clear	No object
T_2	Leading edge enters gauge measurement spot	Blocked	Clear	Object detected but speed measurement not yet valid
T_3	-	Blocked	Clear	Speed measurement valid (but not displayed/output in “Length hold” mode)
T_4	Leading edge interrupts LB2	Blocked	Blocked	Length measurement starts
T_5	Trailing edge clears LB1	Clear	Blocked	Length measurement ends
T_6	Trailing edge clears gauge measurement spot	Clear	Blocked	Speed measurement ends
T_7	Trailing edge clears LB2	Clear	Clear	No object

Расстояние между SL / SLR и LB2 должно быть достаточно большим, чтобы позволить измерителю SL / SLR за достаточное время сгенерировать актуальную измеренную скорость до того, как объект коснется LB2 и сработает активация измерения длины (расчёт длины). Расстояние “L” между LB1 и LB2 должно быть менее минимальной длины объекта.

Реализация

Сигналы от барьеров LB1 и LB2 можно подать на любые два из трех логических входа измерителя SL / SLR. Статусы (состояния) измерителя SL / SLR надо сконфигурировать так, чтобы измерения длины (расчёт ее по измеряемой скорости) осуществлялись только когда оба барьера LB1 и LB2 блокированы (объект закрыл лучи обоих световых барьеров).

Оба логических входа, logic inputs, должны быть в статусе (режиме) удержания длины “Length hold”. Активация (***active)*** логического входа (logic input) в режиме “Length hold” приведет измеритель SL / SLR в режим «замораживания» подсчета длины (freeze length readings) и принудительно обнулит представление скорость (однако, внутри измерителя система продолжает аккуратно измерять скорость, если объект обнаружен). Следовательно, каждый логический вход должен быть установлен на активацию (***active),*** когда его соответствующий световой барьер не блокирован объектом (***clear)***.

Параметр Дополнительная длина “Length offset” соответствует расстоянию “L” между световыми барьерами и он также должен быть установлен в параметрах SL / SLR. Измеритель SL / SLR автоматически добавит эту длину L = “Length offset” к измеренной им длине.

Измеренная длина будет передана другим приборам производственной линии, когда выход LB1 переключится из положения блокирован в открыт (конец объекта вышел из-под луча LB1). Сигнал может быть послан также на 3 логический вход для обнуления (переустановки) измеренной длины, как только ее показания были переданы указанным другим приборам линии.

Соединения к измерителям SL / SLR/ SL mini / SLR mini

Измерители SL / SLR / SL / SLR mini имеют 3 программируемых логических входа (logic inputs) для соединения их к сигналам от световых барьеров LB1 и LB2, а также для переустановки (reset) импульсного входа (pulse input) от сигнала любого другого оборудования производственной линии для переустановки (resetting) измерения длины. Доступ к этим входам через:

1. разъем DB25 INTERFACE на SL / SLR.
2. Терминалы под винт коммутатора и блока питания PSU-BOB-SL/R (и также mini и W).

Pin / Screw Контакт (гнездо или винт)	**Designation Назначение**	**Designation full name Наименование Назначения**	**Suggested application Совет по Применению**
3	LIN 1	Logic input 1 = Логический вход 1	LB1 – Length hold mode = режим удержания длины
4	LIN 2	Logic input 2 = Лвх2	LB2 – Length hold mode = режим удержания длины
5	LIN 3	Logic input 3 = Лвх3	Reset length measurement pulse (no shorter than 1ms in duration) Переустановка измерения длины импульсная (не короче 1 мсек)
15	DGND	Цифровая земля	Земля для сигналов LB1 и LB2

Питание для световых барьеров +24 В пост. можно взять от шин измерителя

Pin / Screw Контакт	**Designation Назначение**	**Designation Описание**	**Suggested application Применение**	
24	REG. GND Референтная земля	Power rail ground Шина питания	SL / SLR	Пользователь должен внешним проводом соединить этот контакт к DGND (pin 15), если организуется питание световых барьеров +24
			SL mini / SLR mini	Внутренне соединен с DGND (pin 15). На заводе
25	+24V	+24VDC power rail	May be used to power +24VDC light barriers. Для питания барьеров	

Разъем DB25 INTERFACE Socket Logic Input Pin Designations



мама: DB25 Female Socket

PSU-BOB-SL Screw Terminal Designations (только для SL и SLR):



Номера винтов терминала под винт PSU-BOB-SL соответствуют номерам разъема DB25 interface.

В дополнении к винту 15 , на панели терминала PSU-BOB-SLIn есть дополнительная цифровая земля (Digital Ground (DGND)).

Терминал под винт PSU-BOB-SL-mini (только для SL mini и SLR mini):



Connector type: Screw terminals

Functional group Функционал	**Screw terminal Винты**	**Designation Назначение**	**Description Описание**	**Notes Примечания**
Logic inputs Логические входы	3	LIN1	Logic input 1	Low (Низкое) < +3V; High (Высокое) > +10.5V; Max ±30V Пользователь настроит.
	4	LIN2	Logic input 2	
	5	LIN3	Logic input 3	
	25	+24V	Power supply Питание	Питание: 15 – 28 В Потребление: 15 Вт
	2	DGND		

	15	DGND	Power supply and signal ground reference Референтная земля для питания и сигнала	
	24	DGND		

Номера контактов - винтов PSU-BOB-SL-mini screw соответствуют номерам гнезд разъема DB25.

Электрические характеристики логических входов (Лвх)

(Перевод содержит термины на языке оригинала, которые знакомы специалистам по логическим схемам):

- Logic inputs are referenced to pin 15 (DGND). Pin 15 is internally connected to the enclosure earth so all voltages are also referenced to earth.
- A low state (logic 0) is defined as a voltage below +3V.
- A high state (logic 1) is defined as a voltage above +10.5V.
- The safe input voltage range is –30V to +30V.
- All inputs are internally pulled up via a 5.1kΩ resistor to an internal +15V source, thus inputs left open circuit default to the high state.
- The logic input requires a current of 3mA to pull it down to the low state.

Соединения к контактам Лвх зависят от источника сигнала:

Полупроводниковые или механические реле: соединить между pin 15 (DGND) и Лвх (logic input pin)

Pull-down: Переход в низкое – соединить землю к pin (контакт) 15 (DGND) и сигнал к pin Лвх
Pull-up: Переход в высокое – соединить резистор 820 kΩ от контакта Лвх (logic input pin) к контакту pin 15 (DGND); это переведет вход к (pull down) 2.5 В, когда переход в высокое (pull-up) отключен. Соедините землю (ground) к контакту pin 15 (DGND) и контакт сигнала к контакту Лвх. Если сигнал 24 В, потеря мощности через резистор поперек входа можно снизить, добавив резистор 820 kΩ в серию с сигналом (then power loss in the resistor across the input can be reduced by adding an 820kΩ resistor in series with the signal.)

Конфигурация ПО

Работа измерителя может быть сконфигурировано через RS232 или дополнительный дисплей AiG2, или CDi4 или дополнительное ПО PCIS software. Следующие три настройки должны быть отрегулированы:

1. Оба Лвх световых барьера поставить в режим “Length hold”.
2. Обап Лвх световых барьера поставить в положение активный (***active), когда лучи световых барьеров не загорожены*** (объект не обнаружен)
3.

LB1, LB2 output when clear (no object) Лвых1 и 2 не загорожены	**“Length hold” logic input active state**
Low (pull down)	Active low
High (pull up)	Active high

4. Поставить Лвх переустановки (reset logic input) в режим “Reset length”.
5. Поставить Лвх переустановки (reset logic input), его состояние активации (active state) на active high или active low, как требуется.
6. Задать “Length offset” расстоянием, равным “L”, между барьерами LB1 и LB2.

Конфигурация SL / SLR через клавиатуру дисплея AiG2:

:

- Навигация на меню“**Interface**” и затем сделать навигацию к следующим под меню:

  Logic input function:
  Select “Length hold” for each light barrier logic input.
  Select “Reset length” for the reset pulse logic input.

  Logic input active state:
  Select “Active high” or “Active low” for each logic input.

- Навигация на меню “**Measurement**” и затем сделать навигацию к следующим под меню (submenu):

  Length offset:
  Set a positive value corresponding to distance “L”.

Замечание: Если по умолчанию разрешение 1=0.1 m, и параметр “Length Offset” слишком большой, тогда измените разрешение на “Length Offset” of 1=0.001 m, что можно также заказать при изготовлении.

SL / SLR gauge configuration via RS232:

The following input parameters can be programmed via RS232 (and other optionally installed interfaces) on the SL / SLR gauge. For further information regarding the data format for programming parameters, please consult the SL / SLR gauge instruction manual.

DW	Data bit	Comments	Value
12	0	Logic input 1 function	1= Length hold 4= Reset length [if signal held for 5s, resets reel number]
	1		
	2		
	3	Logic input 1 polarity	0 = active low (pulled down) 1 = active high (pulled up)
	4	Logic input 2 function	1 = Length hold 4= Reset length [if signal held for 5s, resets reel number]
	5		
	6		
	7	Logic input 2 polarity	0 = active low (pulled down) 1 = active high (pulled up)
	8	Logic input 3 function	1 = Length hold 4= Reset length [if signal held for 5s, resets reel number]
	9		
	10		
	11	Logic input 3 polarity	0 = active low (pulled down) 1 = active high (pulled up)

DW	Comments	Unit	Range	Value
14	Length offset	1=0.1m{ft}{yds}{inch}	3000.0~3000.0m{ft}{yds}{inch}	Set to distance “L”

Замечание: если разрешение по умолчанию 1=0.1 m (или ярды, или футы или дюймы) и параметр “Length Offset” слишком большой, тогда улучшенное разрешение “Length Offset” 1=0.001 m (или ярды, или футы или дюймы) может быть установлено на заводе

Пример реализации барьеров Banner QS18 laser emitters и датчиков QS186LE NPN sensors

Разъем DB25 INTERFACE Socket Connection



QS186LE Laser Emitter / QS18 NPN Sensor (цвет провода)				
Pin Гнездо	1	2	3	4
Colour Цвет	Brown Коричн	White белый	Blue голубой	Black черный

Когда под барьером объекта нет, лазерный луч источника QS186LE laser emitter направлен на датчик QS18 NPN sensor и его выход SIG в низком состоянии (output is pulled low); тогда как измеритель SL / SLR в режиме “Length hold” установлен на “active low”.

Конфигурация SL / SLR gauge через кнопки дополнительного дисплея AiG2:

- Navigate to the “**Interface**” menu and then navigate to the following submenus:

  Logic input function:
  Select “Length hold” for logic inputs 1 and 2.
  Select “Reset length” for logic input 3.

  Logic input active state:
  Select “Active low” for logic inputs 1, 2 and 3.

- Navigate to the “**Measurement**” menu and then navigate to the following submenu:

  Length offset:
  Set a positive value corresponding to distance “L”.

SL / SLR gauge configuration via RS232:

The following input parameters can be programmed via RS232 (and other optionally installed interfaces) on the SL / SLR gauge. For further information regarding the data format for programming parameters, please consult the SL / SLR gauge instruction manual.

DW	Data bit	Comments	Value
12	0	Logic input 1 function	1= Length hold
	1		
	2		
	3	Logic input 1 polarity	0 = active low (pulled down)
	4	Logic input 2 function	1 = Length hold
	5		
	6		
	7	Logic input 2 polarity	0 = active low (pulled down)
	8	Logic input 3 function	4= Reset length [if signal held for 5s, resets reel number]
	9		
	10		
	11	Logic input 3 polarity	0 = active low (pull-down)

DW	Comments	Unit	Range	Value
14	Length offset	1=0.1m{ft}{yds}{inch}	3000.0~3000.0m{ft}{yds}{inch}	Set to distance “L”

SL mini / SLR mini configuration

Configuration via the PCiS_SLmini software:

1	Click the “Interface” button on the main page:



2	When prompted, enter 64000 for the password and click the “OK” button:



3 Configure the logic input interfaces as follows and then click the “Exit” button:



Label	Value	Description	Input DW
Format	New		12.15
Logic Input 1			
Function	Length Hold		12
Polarity	Active Low		12
Logic Input 2			
Function	Length Hold		12
Polarity	Active Low		12
Logic Input 3			
Function	Reset		12
Polarity	Active Low		12

4	Click the “Measurement” button on the main page:



5	When prompted, enter 63000 for the password and click the “OK” button:



6	Configure the “Length Offset” to the distance between the light barriers and then click the “Exit” button:



Label	Value*	Description	Input DW

Length Offset	-3000.0 ~ 3000.0 m{ft}{yds}{inch}	Set the required length offset value.	14

Configuration by input parameters:

This interface may be configured by writing to the following input parameters:

Input parameters

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
12		**Logic input(new format;DW12.15=1)**			
	0	Logic input 1 function		1=Length hold	0
	1				
	2				
	3	Logic input 1 polarity		0=Active low	0
	4	Logic input 2 function		1=Length hold	1
	5				
	6				
	7	Logic input 2 polarity		0=Active low	0
	8	Logic input 3 function		4=Reset	4
	9				
	10				
	11	Logic input 3 polarity		0=Active low	0
	12	Direction setting (available only when no logic input for direction)		0=Count up 1=Count down	0
	13~14	Not used			
	15	Must be 1		1=New format logic inputs	

DW	Bit	Comment	Unit	Range/Remark	Default
14		Length offset	1=0.1m{ft}{yds}{inch}	-3000.0~3000.0m{ft}{yds}{inch}	0

КОНТАКТЫ, ПРОДАЖИ И СЕРВИС

WEB SITE www.protonproducts.com www.proton-products.ru
http://ru.protonproducts.com/ proton@proton-products.ru +7 903 7921465

ENQUIRIES AND SALES

USA office:
Proton Products Inc.East Coast
156 Wintersweet Way,
Sharpsburg,
Goergia,
U.S.A.

Tel: 770 853 1814
Email: greggoss@protonproducts.com

European head office:
Proton Products Europe N.V.,
Nieuwbaan 81,
B-1785,
Merchtem-Peizegem,
BELGIUM

Tel: +32 (0) 52 466 311
Fax: +32 (0) 52 466 313
Email: europe@protonproducts.com

Asia head office:
Proton Products Chengdu Ltd.,
Room 401,Building G3(TianFu Software Park Zone G),No.1800 Central YiZhou Avenue,Chengdu,610041,
CHINA
Tel. +86 (0) 28 8439 3112
Fax: +86(0) 28 65717677
Email: asia@protonproducts.com

Global head office:
Proton Products International Ltd.,
10 Aylesbury End,
Beaconsfield,
Buckinghamshire,
ENGLAND
Email: contact@protonproducts.com

SERVICE ENQUIRIES

Please contact your local Proton Products agent for service enquiries (please see www.protonproducts.com for agent contact details) or email:

America: americas.service@protonproducts.com

Asia: asiapac.service@protonproducts.com

Europe: europe.service@protonproducts.com

MANUAL FEEDBACK AND COPYRIGHT

Please email feedback on this manual to: manuals@protonproducts.com

- This manual contains details of equipment and software manufactured and supplied by Proton Products.
- Equipment, products and related features made or introduced before or after the issue of this manual may not be included in this manual.
- Specifications and information contained within this publication are subject to change without notice.
- Proton Products is not responsible for any errors or omissions contained within this manual.
- Proton Products is not responsible for consequential or incidental damage related to the provision or use of the information contained in this manual.
- The information contained in this manual is the property of Proton Products and may not be circulated or distributed to third parties.
- This manual may be copied in accordance with the following conditions:
  Printed manual: no part of the manual may be reproduced or converted to electronic format (such as by scanning) without the prior express written permission of Proton Products.

Manual in electronic format (e.g. CD-ROM): one electronic copy and one printout may be made for storage and use at the site of product use.